



建築設備被災状況

1 被災状況調査の概要


＜調査依頼＞		187 件	100.0 %
内訳	津波による被害「有」	45 件	24.1 %
	津波による被害「無」	142 件	75.9 %

!
このデータは調査の依頼があった施設の被災状況であり、県有施設全体の被災状況とは異なります。

H23.5.31現在値

		現地調査実施件数		概算被害額
＜調査実績＞		172 件	100.0 %	100.0 %
内訳	津波による被害「有」	42 件	24.4 %	88.8 %
	津波による被害「無」	130 件	75.6 %	11.2 %


調査実施件数



- 津波による被害「有」
- 津波による被害「無」




概算被害額



- 津波による被害「有」
- 津波による被害「無」

		電気設備	機械設備	合計
＜概算被害額＞		39.4 %	60.6 %	100.0 %
内訳	津波による被害「有」	37.4 %	51.4 %	88.8 %
	津波による被害「無」	2.1 %	9.1 %	11.2 %

(注) 四捨五入の関係で、合計が合致しないことがある。



- 電気 (津波: 有)
- 機械 (津波: 有)
- 機械 (津波: 無)
- 電気 (津波: 無)

2 “地震”による被害の事例

2-1 高置水槽の落下



- ・ ○○職員宿舎（C棟）
（仙台市泉区）

2-2 受水槽（FRP）のパネル破損



- ・ ○○センター
（栗原市）




- ・ ○○高等学校
（東松島市）

2-3 パッケージエアコンの落下



- ・ ○○センター
（仙台市若林区）

2-4 パネルヒーターの転倒



- ・ ○○高等学校
（仙台市宮城野区）

2-5 室外機の破損



- ・ ○○センター
（仙台市泉区）

2-6 設備配管からの漏水



- ・ ○○センター
（仙台市泉区）
-

2-7 地盤沈下に伴う被害




- ・ ○○庁舎
（登米市）
-

2-8 天井落下に伴う被害



- ・ ○○場
（仙台市太白区）



- ・ ○○センター
（仙台市泉区）

2-9 コンクリート基礎の損壊



- ・ ○○公園
（宮城郡利府町）

2-10 外灯の損傷



- ・ ○○場
（宮城郡利府町）

2-11 照明器具・感知器・スピーカーの落下、脱落




- ・ ○○場
（仙台市太白区）

- ・ ○○
（本吉郡南三陸町）



- ・ ○○高等学校
（大崎市）

2-12 競技用スピーカーの落下



- ・ ○○公園
（宮城郡利府町）
-

2-13 その他



- ・ ○○会館
（仙台市青葉区）
-



- ・ ○○センター
（栗原市）
-

3 “津波”による被害の事例

3-1 建物の壊滅的被害



- ・ ○○（艇庫）
（本吉郡南三陸町）



- ・ ○○センター
（仙台市宮城野区）




- ・ ○○センター
（牡鹿郡女川町）

3-2 津波被害




・ ○○高等学校
(気仙沼市)



・ ○○事務所
(石巻市)



・ ○○
(石巻市)



変圧器 焼損



自家発電機 浸水



蓄電池設備 焼損



幹線ケーブル 焼損



複合盤類 浸水




外灯 倒壊


・ ○○センター
（仙台市宮城野区）



・ ○○職員宿舎
(石巻市)



・ ○○庁舎
(塩釜市)



・ ○○事務所
(仙台市若林区)
