

東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	7	学校名		石巻高等学校		所在地	宮城県石巻市大手町3番15号			
津波浸水		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		津波深		m	学校情報			
建物	校舎 <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			屋体 <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input checked="" type="checkbox"/> 新築復旧			その他 (ヨット艇庫・家庭科実習棟) <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			
	<被害の概要>									
	(共通)									
	<input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック、浮き、欠損等) <input checked="" type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等) <input checked="" type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落、歪み、外れ等) <input checked="" type="checkbox"/> 建具の被害(変形、破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ、脱落、落下等) <input checked="" type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落、落下破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)			<input checked="" type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等) <input checked="" type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等) <input checked="" type="checkbox"/> 異障口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損、亀裂、沈下等) <input checked="" type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下、傾斜等) <input checked="" type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等) <input checked="" type="checkbox"/> 受電設備(キュービクル)の被害			<input type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック、沈下、不陸等) <small>(屋体等)</small> <input type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒、亀裂、パネル落下等) <input type="checkbox"/> 屋体アリーナの被害(床の不陸、沈下・床下束の損傷、ズレ等) <input checked="" type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等) <input type="checkbox"/> ブレスの被害(撓み、破損等)			
	・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失建物 ()									
	特記事項等 ヨット艇庫(石巻市渡波袖の浜)は屋根上までの津波が押し寄せ大規模な被害を受けた。 ボート艇庫(石巻市水明南二丁目)は1階部分で床上70cm程の津波浸水があった。									
	工作物	渡り廊下 <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			プール <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			その他 (西校舎受水槽) <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		
		<被害の概要>								
		(渡り廊下)			(プール)			(外構)		
		<input type="checkbox"/> 沈下、傾斜 <input type="checkbox"/> コンクリートの亀裂、破損 <input checked="" type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂、破損			<input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸、沈下、破損等) <input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等) <input type="checkbox"/> ろ過器の破損等 <input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等 <input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害			<input type="checkbox"/> 囲障・門の被害(倒壊・傾斜等) <input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害 <input type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂、傾斜等)		
・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失工作物 ()										
特記事項等 西校舎受水槽は底盤パネルから漏水。										
土地		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし			被害箇所 <input type="checkbox"/> 校庭 <input type="checkbox"/> 通学路 <input type="checkbox"/> 駐車場			<input checked="" type="checkbox"/> その他 (ボート艇庫水道メーター廻り)		
		<被害の概要>								
		(共通) <input type="checkbox"/> 法面・擁壁の被害(崩落、擁壁の撓み等) <input type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック、沈下等 <input type="checkbox"/> 側溝の沈下、傾斜等								
		特記事項等 ボート艇庫水道メーター廻りの陥没。								
	設備	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし								
		<被害の概要>								
		天体望遠鏡1台、ゴムボート用船外機1機、汽船(救助艇)1艇、ヨット2艇								
		・津波流失 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無								
		特記事項等 汽船(救助艇)とヨットについては津波で流失。 ゴムボート用船外機については津波で水没。								
		その他	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし			使用施設 <input type="checkbox"/> 校舎 <input type="checkbox"/> 屋体 <input checked="" type="checkbox"/> 武道場 <input type="checkbox"/> その他 (鰐陵会館、トレーニング室)				
使用期間 平成23年 3月 11日 ~ 10月 10日										
・学校再開に伴う他の学校施設等の借用 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 借用先										
・応急仮設校舎の対応 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 設置場所										
使用期間 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日										
・災害復旧完了 平成 年 月 日										
ヨット艇庫については周辺の嵩上げ工事や防潮堤工事の計画・仕様により改修内容が異なるため、未復旧の状態となっている。										
県記入欄 国庫補助申請 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 災害査定の回数 1回 国庫補助金額合計 2,891 千円										
特別財政援助 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 援助率 H23年度 0.792 H24年度 H25年度										