

東日本大震災被害の記録：写真（宮城第一高等学校）



体育館
上部壁モルタル剥離



受水槽
オーバーフロー管折損



北側敷地境界
塀の傾きにより大きく隙間が できている