

東日本大震災被害の記録:写真(名取北高等学校)



↑

震災直後 受水槽の側面破損により水が流出



名北館(記念会館)天井ボード落下①



↑

名北館(記念会館)天井ボード落下及び扉破損(奥の収納庫)②



← 体育館正面玄関