

# 東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	48	学校名	田尻さくら高等学校		所在地	宮城県大崎市田尻沼部字中新堀137							
津波浸水		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		津波深	m		学校情報						
建物	校舎		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	屋体		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	その他 <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし						
			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	(武道館) <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧						
	< 被害の概要 >												
	(共通)			<input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック、浮き、欠損等)	<input type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等)			<input type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック、沈下、不陸等)					
			<input type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等)	<input type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等)			<input type="checkbox"/> (屋体等)						
			<input checked="" type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落、歪み、外れ等)	<input checked="" type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損、亀裂、沈下等)			<input type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒、亀裂、パネル落下等)						
			<input type="checkbox"/> 建具の被害(変形、破損等)	<input type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等)			<input type="checkbox"/> 屋体アリーナの被害(床の不陸、沈下・床下東の損傷、ズレ等)						
			<input type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ、脱落、落下等)	<input checked="" type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下、傾斜等)			<input checked="" type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等)						
			<input checked="" type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落、落下破損等)	<input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等)			<input type="checkbox"/> プレスの被害(撓み、破損等)						
			<input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)	<input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害									
・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		流失建物 ( )									
特記事項等													
工作物	遊り廊下		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	プール		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	その他 <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし						
			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	(外構) <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧						
	< 被害の概要 >												
	(遊り廊下)			<input type="checkbox"/> 沈下、傾斜	(プール)			<input checked="" type="checkbox"/> 困障・門の被害(倒壊・傾斜等)					
			<input checked="" type="checkbox"/> コンクリートの亀裂、破損	<input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸、沈下、破損等)			<input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害						
			<input checked="" type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂、破損	<input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等)			<input type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂、傾斜等)						
			<input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等	<input type="checkbox"/> ろ過器の破損等									
			<input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)	<input checked="" type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害									
・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		流失工作物 ( )									
特記事項等													
土地	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし		被害箇所	<input type="checkbox"/> 校庭		<input type="checkbox"/> 通学路		<input type="checkbox"/> 駐車場		<input checked="" type="checkbox"/> その他 (外構)			
	< 被害の概要 >												
	(共通)			<input type="checkbox"/> 法面・擁壁の被害(崩落、擁壁の撓み等)	<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック、沈下等			<input checked="" type="checkbox"/> 側溝の沈下、傾斜等					
特記事項等													
設備	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし		< 被害の概要 >										
	電気設備		・外灯及び電柱傾斜発生										
	機械設備		・雨水放流管破損(雨水流出) ・新校舎床下ピット内漏水発生										
・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無											
特記事項等													
その他	・避難所としての使用		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		使用施設 <input type="checkbox"/> 校舎 <input type="checkbox"/> 屋体 <input type="checkbox"/> 武道場 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	使用期間		平成23年 月 日 ~ 月 日										
	・学校再開に伴う他の学校施設等の借用		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		借用先								
	・応急仮設校舎の対応		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		設置場所								
	使用期間		平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日										
	・災害復旧完了		平成 24 年 10 月 31 日										
特記事項等													
県記入欄		国庫補助申請		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		災害査定回数		1 回		国庫補助金額合計		5,932 千円	
		特別財政援助		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		援助率		H23年度		H24年度		0.792	
								H25年度					