

東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	49	学校名	農業高等学校		所在地	宮城県名取市高館川上字東金剛寺1番地					
津波浸水		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		津波深	6.0	5.0~	m	学校情報			
建物	校舎		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	屋体	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	その他			<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		
	< 被害の概要 >										
	<small>(共通)</small> <input type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック、浮き、欠損等) <input type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等) <input type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック、沈下、不陸等) <input type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等) <input type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等) <small>(躯体等)</small> <input type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落、歪み、外れ等) <input type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損、亀裂、沈下等) <input type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒、亀裂、パネル落下等) <input type="checkbox"/> 建具の被害(変形、破損等) <input type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等) <input type="checkbox"/> 屋根体アリーナの被害(床の不陸、沈下・床下束の損傷、ズレ等) <input type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ、脱落、落下等) <input type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下、傾斜等) <input type="checkbox"/> 屋根体天井・照明器具の被害(落下・外れ等) <input type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落、落下破損等) <input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等) <input type="checkbox"/> プレスの被害(撓み、破損等) <input type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損) <input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害										
	・津波流失 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 流失建物 ()										
特記事項等 校舎2階床上まで津波浸水。すべての建物が被災した。校舎棟はA~C棟の3棟建てだったが、1番東側(海側)のC棟が特に被災が大きく、1階部分にはがれきや流木が浸入し、人が立ち入ることもままならない状態となった。											
工作物	渡り廊下		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	プール	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	その他			<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		
	< 被害の概要 >										
	<small>(渡り廊下)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 沈下、傾斜 <input checked="" type="checkbox"/> コンクリートの亀裂、破損 <input checked="" type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂、破損			<small>(プール)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸、沈下、破損等) <input checked="" type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等) <input checked="" type="checkbox"/> ろ過器の破損等 <input checked="" type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等 <input checked="" type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害			<small>(外構)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 囲障・門の被害(倒壊・傾斜等) <input checked="" type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害 <input checked="" type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂、傾斜等)				
	・津波流失 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 流失工作物 ()										
特記事項等 すべての工作物が被災した。											
土地	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし		被害箇所	<input checked="" type="checkbox"/> 校庭	<input checked="" type="checkbox"/> 通学路	<input checked="" type="checkbox"/> 駐車場	<input checked="" type="checkbox"/> その他 (農地)				
	< 被害の概要 >										
	<small>(共通)</small> <input type="checkbox"/> 法面・擁壁の被害(崩落、擁壁の撓み等) <input type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック、沈下等 <input type="checkbox"/> 側溝の沈下、傾斜等										
特記事項等 津波被災直後は冠水状態。職員の自家用車はあちらこちらに流された。水が引いた後はヘドロ状の汚泥が数センチ体積した状態となった。											
設備	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし		< 被害の概要 >								
	校舎2階の床上まで津波による浸水があったため、すべての設備が使用が不可能な状態となった。										
	・津波流失 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無										
特記事項等 すべての設備が被災した。											
その他	・避難所としての使用		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	使用施設	<input type="checkbox"/> 校舎 <input type="checkbox"/> 屋体 <input type="checkbox"/> 武道場 <input type="checkbox"/> その他 ()						
	使用期間		平成23年 月 日 ~ 月 日								
	・学校再開に伴う他の学校施設等の借用		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	借用先	名取北高等学校、加美農業高等学校、亶理高等学校、柴田農林高等学校						
	・応急仮設校舎の対応		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	設置場所	農業園芸総合研究所内に仮設校舎建設 名取市高館川上字東金剛寺1番地						
	使用期間		平成 23 年 9 月 1 日 ~ 平成 年 月 日								
	・災害復旧完了		平成 年 月 日		被災直後は、職員会議、進路指導、全校集会を名取北高等学校で実施。加美農業高・亶理高・柴田農林高の3校分散で授業を展開。平成23年9月から農業園芸総合研究所内に仮設校舎を建築し授業を実施。平成25年8月に仮設実習棟及び柔剣道場が完成し、同10月仮設農場管理棟が完成した。 新築復旧については、名取市高館地区に新校舎を建築し移転予定である。						
県記入欄	国庫補助申請		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	災害査定回数	回		国庫補助金額合計		222,970 千円		
	特別財政援助		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	援助率	H23年度	2/3		H24年度	H25年度		