

東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	60	学校名	水産高等学校		所在地	宮城県石巻市宇田川町1番24号						
津波浸水		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		津波深	1.0 m		学校情報					
建物	校舎		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	屋体		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	その他		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし			
			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	(柔道場、実習棟、艇庫、食堂他)		<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			
	< 被害の概要 >											
	<small>(共通)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック、浮き、欠損等) <input checked="" type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等) <input checked="" type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落、歪み、外れ等) <input checked="" type="checkbox"/> 建具の被害(変形、破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ、脱落、落下等) <input checked="" type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落、落下破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)					<small>(校舎)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等) <input checked="" type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等) <input checked="" type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損、亀裂、沈下等) <input checked="" type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下、傾斜等) <input checked="" type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等) <input checked="" type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害						
・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失建物 ()												
特記事項等 ・校舎及び周辺の建物 1階まで津波による浸水(1階職員室の机の抽斗の上から2段目まで水に浸かる)、床上60cm程度。影響で鉄部分に錆。 ・艇庫 津波により壁が大きく破損した(写真)。 ・栽培実習棟 津波や地盤沈下による浸水はなかったが、地盤沈下やライフラインの喪失により間接的な被害を受けた。 ・津波の勢いが弱く徐々に水位が上がっていったため、校舎周辺の建物は水には浸かったものの流失はなかった。												
工作物	渡り廊下		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	プール		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	その他		<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし			
			<input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	()		<input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			
	< 被害の概要 >											
	<small>(渡り廊下)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 沈下、傾斜 <input type="checkbox"/> コンクリートの亀裂、破損 <input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂、破損			<small>(プール)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸、沈下、破損等) <input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等) <input checked="" type="checkbox"/> ろ過器の破損等 <input checked="" type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等 <input checked="" type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害			<small>(外構)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 囲障・門の被害(倒壊・傾斜等) <input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害 <input type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂、傾斜等)					
・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失工作物 ()												
特記事項等 ・渡り廊下 排水ポンプの設置まで満潮時に冠水(平成23年6月頃に解消)、鉄部分に錆。 ・境界フェンス 津波によって運ばれてきた瓦礫等により歪む(復旧済)。 ・プール 濾過器水没、フェンスにズレ。												
土地	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし		被害箇所	<input type="checkbox"/> 校庭		<input checked="" type="checkbox"/> 通学路	<input checked="" type="checkbox"/> 駐車場	<input type="checkbox"/> その他 ()				
	< 被害の概要 >											
	<small>(共通)</small> <input type="checkbox"/> 法面・擁壁の被害(崩落、擁壁の壊れ等) <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック、沈下等 <input checked="" type="checkbox"/> 側溝の沈下、傾斜等											
特記事項等 ・地盤沈下89cm ・通学路、駐車場等 地盤沈下による冠水被害。 ・地盤沈下のため、マンホールが至るところで突出。 ・冠水した場所の樹木が枯死(一部伐採済)。 ・敷地内の電柱が傾斜。												
設備	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし											
	< 被害の概要 >											
	・校舎及び実習棟の1階に置かれていた設備のほとんどが、落下・浸水により使用できなくなった。 ・また、2階以上でも地震の揺れによる落下等で使用できなくなった設備があった。											
・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無												
特記事項等 ・実習船あさなぎ 津波により流出大破(処分) ・実習船みさご 津波により流出 修復中 ・カッター(短艇) 修理												
その他	避難所としての使用		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	使用施設		<input checked="" type="checkbox"/> 校舎 <input checked="" type="checkbox"/> 屋体	<input type="checkbox"/> 武道場	<input checked="" type="checkbox"/> その他 (総合実習棟)				
	使用期間		平成23年 3月 11日 ~ 4月 10日									
	学校再開に伴う他の学校施設等の借用		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		借用先		石巻北高校仮設校舎					
	応急仮設校舎の対応		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		設置場所		石巻北高校					
	使用期間		平成 23年 5月 9日 ~ 平成 24年 12月 21日									
	災害復旧完了		平成 年 月 日									
・上記のような状況であるため、2011年5月より石巻北高校敷地内の仮設校舎に移り、被災施設の復旧を行った。復旧が終わり、2012年12月21日の授業(閉校式)を最後に仮設校舎から引越。現在は補修した被災校舎を使用しつつ、校地内に新校舎を建築する予定で動いている(平成28年度に完成予定)。 ・仮設校舎は、もともと石巻北高校で校舎の改築のために使用していたものを引き継いだ。 ・新校舎建築完了(災害復旧完了)は平成28年度の予定。												
県記入欄	国庫補助申請		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		災害査定回数		3回		国庫補助金額合計		82,277千円	
	特別財政援助		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		援助率		H23年度	0.667	H24年度		H25年度	0.793