

# 東日本大震災被害の記録（学校別個票）

|  |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
|--|---|--|---|---|--|---|--|---|--|--|--|
| NO   | 103   |  | 学校名   |   | 松森小学校  |   | 所在地  | 宮城県仙台市泉区鶴が丘2-2  |  |  |  |
| 津波浸水   |   | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無   |   | 津波深   |  | m   |  | 学校情報  |  |  |  |
| 建物   | 校舎 <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし<br><input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧   |  |   | 屋体 <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし<br><input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧   |  |   | その他 ( ) <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし<br><input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧  |   |  |  |  |
|  | <b>&lt;被害の概要&gt;</b>  |  |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
|  | (共通)  |  |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック, 浮き, 欠損等)<br><input type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等)<br><input checked="" type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落, 歪み, 外れ等)<br><input type="checkbox"/> 建具の被害(変形, 破損等)<br><input type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ, 脱落, 落下等)<br><input type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落, 落下破損等)<br><input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損) |  |   | <input checked="" type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等)<br><input type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等)<br><input type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損, 亀裂, 沈下等)<br><input checked="" type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等)<br><input checked="" type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下, 傾斜等)<br><input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等)<br><input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害 |  |   | <input type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック, 沈下, 不陸等)<br><input type="checkbox"/> (校舎)<br><input type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒, 亀裂, パネル落下等)<br><input type="checkbox"/> 屋体アリーナの被害(床の不陸, 沈下・床下束の損傷, ズレ等)<br><input type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等)<br><input type="checkbox"/> ブレスの被害(撓み, 破損等) |   |  |  |  |
|  | ・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失建物 ( )   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
|  | 特記事項等   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
|  | 工作物   | 渡り廊下 <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし<br><input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧 |   |   | プール <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし<br><input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧  |   |  | その他 ( ) <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし<br><input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧 |  |  |  |
|  |   | <b>&lt;被害の概要&gt;</b>   |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
|  |   | (渡り廊下) (プール) (外構)  |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
|  |   | <input type="checkbox"/> 沈下, 傾斜<br><input type="checkbox"/> コンクリートの亀裂, 破損<br><input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂, 破損                    |   |   | <input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸, 沈下, 破損等)<br><input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等)<br><input type="checkbox"/> ろ過器の破損等<br><input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等<br><input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害 |   |  | <input type="checkbox"/> 囲障・門の被害(倒壊・傾斜等)<br><input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害<br><input type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂, 傾斜等)               |  |  |  |
| ・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失工作物 ( )     |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
| 特記事項等  |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
| 土地   |   | <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし<br>(共通) <input type="checkbox"/> 法面・擁壁の被害(崩落, 拥壁の撓み等)               |   |   | <input type="checkbox"/> 校庭 <input type="checkbox"/> 通学路 <input type="checkbox"/> 駐車場  |   |  | <input type="checkbox"/> その他 (急崖斜面)<br><input type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック, 沈下等<br><input type="checkbox"/> 側溝の沈下, 傾斜等                    |  |  |  |
|  |   | 特記事項等  |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
|  |   | 亀裂と段差等が生じた。また急崖斜面の岩盤の緩みにより落石の危険が生じた。   |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
|  |   | 設備   | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし  |   |  |   |  |   |  |  |  |
|  | <b>&lt;被害の概要&gt;</b>  |  |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
|  | ( )   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
|  | ・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無  |  |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
|  | 特記事項等   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
|  | その他   |  | <input type="checkbox"/> 避難所としての使用 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無<br>使用期間 平成23年 3月 11日 ~ 3月 18日 |   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 校舎 <input checked="" type="checkbox"/> 屋体 <input type="checkbox"/> 武道場 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |  |   |  |  |  |
|  |   |  | ・学校再開に伴う他の学校施設等の借用 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 借用先 ( )                                       |   |  |   |  |   |  |  |  |
| ・応急仮設校舎の対応 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 設置場所 ( ) |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
| 使用期間 年 月 日 ~ 年 月 日   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
| ・災害復旧完了 平成 24年 1月 31日  |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
| ( )  |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
| ( )  |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
| ( )  |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
| ( )  |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
| ( )  |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |  |
| 県記入欄   |   | 国庫補助申請 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無  |   | 災害査定の回数 1回  |  | 国庫補助金額合計 15,187 千円  |  |   |  |  |  |
|  |   | 特別財政援助 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無  |   | 援助率 H23年度 0.168   |  | H24年度   |  | H25年度   |  |  |  |