東日本大震災被害の記録(学校別個票)

NO	53	学校名	大和小学校				所在	地	宮城県仙台市若林区大和町3丁目16-1 										
津波	曼水		有	無	津派	皮深				m	学校	於情報							
		✓	被害あり 補修復旧 の 概 要 >	□ 被害 □ 新築 [;]		屋体		害あり修復旧		被害なし 新築復旧	₹0 (O他		·] 被害。] 補修復			捜害な f築復l	
建物	(共通)					☑ 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等) □ 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等) □ 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損, 亀裂, 沈下等) ☑ トイレの被害(タイル破損・配管破損等) ☑ 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下, 傾斜等) □ 給油管・ガス管の被害(破断等) □ 受変電設備(キュービクル)の被害 建物					到等) 下等) 等)	(校舎) □ 校舎床の被害(クラック, 沈下, 不陸等) (屋体等) □ 受水槽・高架水槽の被害(転倒, 亀裂, パネル落下等) □ 屋体アリーナの被害(床の不陸, 沈下・床下束の損傷, ズレ等) □ 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等) □ ブレスの被害(撓み, 破損等)							
	渡り		被害あり	☑ 被害		プール		害あり		被害なし	<i>₹0</i>	O他]被害			要害な!	
工作物	(渡り	一 被害 □沈下 □コンク □EXP	ツートの亀額 . J等接続部	裂,破損 3の亀裂,	破損		 □ 補修復旧 □ 新築復旧 □ 平板ブロックの被害(不陸, 沈下, 破損等) □ プール本体の被害(亀裂・破損等) □ ろ過器の破損等 □ 給排水配管・循環用配管の破断・破損等 □ 周囲フェンス・付属室等の被害) □ 補修復旧 □ 新築復旧 (外構) □ 囲障・門の被害(倒壊・傾斜等) □ 鉄棒・遊具等の被害 □ 自転車置き場の被害(土間亀裂, 傾斜等)							
	特	聿波流失 ┱	□ ℓ	<u> </u>]無	流角	- 工作物	()					
土地	記)				
	等	_ <u> </u> 	 あり □ 初	 捜害なし															
設備	· 耐 :	一 〈被害 火金庫、「 非波流失	の概要> 応接椅子、食	食器棚破抽	員]無														
		選難所とし [.] 使用期間		☑ 有 ^፻ 成23年	3 月					<u>』</u> 屋体 10 日	武道場		ての他 ()
その他			- - 伴う他の学校が			<u></u>	<u>√</u>		借月										
	・応急仮設校舎の対応 □ 有 ☑無 設置場所 使用期間 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日																		
		災害復旧			23 年 1		9 日	- · · · ·											
			b si																
県記入棚	利		補助申請]有	無	_	査定 <i>σ</i>			口 169	1	፤ 補 助 金 額 â _{年度} │		- 年 - 一		28,1	85 ∃	<u>-円</u>
	4	寸 別 灯	政 援 助	☑有		無	援	助 率		H23年度	0.168	H24	年度	H2	5年度				