

東日本大震災被害の記録(学校別個票)

NO	80	学校名	金成支援学校			所在地	宮城県栗原市金成沢辺小崎87-1				
津波浸水		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		津波深				m	学校情報		
建物	校舎 <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			屋体 <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			その他 (高等部実習棟) <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧				
	<被害の概要>										
	(共通)										
	<input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック、浮き、欠損等) <input checked="" type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等) <input checked="" type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落、歪み、外れ等) <input checked="" type="checkbox"/> 建具の被害(変形、破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ、脱落、落下等) <input type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落、落下破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)					<input checked="" type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等) <input checked="" type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等) <input checked="" type="checkbox"/> 異障口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損、亀裂、沈下等) <input checked="" type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下、傾斜等) <input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等) <input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害					
	・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無					流失建物 ()					
	工作物	游り廊下 <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			プール <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			その他 ()			<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧
<被害の概要>											
(渡り廊下)											
<input type="checkbox"/> 沈下、傾斜 <input checked="" type="checkbox"/> コンクリートの亀裂、破損 <input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂、破損					<input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸、沈下、破損等) <input checked="" type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等) <input type="checkbox"/> ろ過器の破損等 <input checked="" type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等 <input checked="" type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害						
・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無					流失工作物 ()						
土地		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし			被害箇所 <input type="checkbox"/> 校庭 <input type="checkbox"/> 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 駐車場 <input type="checkbox"/> その他 ()						
	<被害の概要>										
	(共通) <input type="checkbox"/> 法面・擁壁の被害(崩落、擁壁の撓み等) <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック、沈下等 <input type="checkbox"/> 側溝の沈下、傾斜等										
設備	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし										
	<被害の概要>										
	・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無										
その他	・避難所としての使用 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			使用施設 <input type="checkbox"/> 校舎 <input type="checkbox"/> 屋体 <input type="checkbox"/> 武道場 <input type="checkbox"/> その他 ()							
	使用期間 平成23年 月 日 ~ 月 日										
	・学校再開に伴う他の学校施設等の借用 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 借用先 ()										
	・応急仮設校舎の対応 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 設置場所 ()										
	使用期間 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日										
	・災害復旧完了 平成 25 年 3 月 27 日										
県記入欄		国庫補助申請 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		災害査定の回数 1 回		国庫補助金額合計 17,568 千円					
		特別財政援助 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		援助率 H23年度		H24年度			H25年度 0.793		