## 個別施設計画

1														
	施設情報													
	""		鳴子作業センター	所管所属名称	北部土木事務所									
	公	共施設等総合管理			77 177 177	10 A) — 1 1 33331								
		大分類	公用施設	中分類	防災関係施設	小分類	防災機材倉庫							
	主	主要建物概要												
		構造	鉄骨造	用途	車庫	建築日	S54.11.20							
		経過年数	39	耐用年数	34	目標使用年数	45							
		運営方式	直営	管理者名称	北部土木事務所	全延床面積(㎡)	195.00							
		所在地	大崎市鳴子温泉字	ヹ゚゚゚ヹ゚゚ヹ゚ヹ゚ヹ゚゚ヹ゚゚ヹ゚゚ヹ゚゚ヹ゚゚ヹ゚゚ヹ゚ヹ゚ヹ゚ヹ゚ヹ			•							
2	計	計画期間												
	令和2年度から令和11年度までの10年間													
3	点	点検・診断によって得られた個別施設の状態												
	別添「県有建築物保全点検結果報告書」のとおり													
4	当	当該施設の必要性												
	設	置根拠規定等	地方自治法第155 行政機関設置条例 道路法第2条、第7		条第1項	必要性の有無	有							
	業	務内容	行政組織規則第95条第6項											
	必	大崎市鳴子温泉に位置し、道路法第7条に基づく北部土木事務所管内の道路管理維持のた 必要性の判断理由 めの資機材、車両等を格納する施設で、地域住民が安心して通道路を通行するためにも必要 性が高い。												
5	施	設ごとの今後の対	<del></del> 策											
	な	除雪作業等の遂行に当たり必要不可欠な施設であり、適正な管理が必要なことから、今後 管理に関する基本的 な考え方を踏まえた 施設の管理方針 除雪作業等の遂行に当たり必要不可欠な施設であり、適正な管理が必要なことから、今後 も適切な維持管理に努める。 点検・補修結果については、データを蓄積し今後の施設保全に活用する。 また、予防保全の考え方を取り入れ、劣化状況等に応じた周期的な改修等を図るとともに、計画的な修繕・更新を行う。												
		令和元年度現在、耐用年数34年(目標使用年数50年)に対し、築40年を経過し全体的に老朽化している。 平成29年9月に実施した県有建築物保全点検結果では、「要是正」は無かった。しかし、老朽 化に伴う「要注意」が多数見られたことから、経過観察を行うとともに、状況に応じて修繕を検 討していく。 過去5年間においては、特に修繕実績は無い。今後は、計画的な保全点検を進めながら、適 正な維持管理をしていく。												

## 生総No. 15 鳴子作業センター(棟情報一覧)

番号	中長期 保全計画 対象区分	1500㎡以 上	防災拠点	建物名称	財産区分	取得 年月日	建築 年月日	建面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	階数 (地上)	階数 (地下)	建物用途	建物構造	耐用年数	目標 使用 年数	経過 年数	点検区分
1	_	-	-	鳴子作業センター	行政財産	S54.11.20	S54.11.20	195	195	1		防災機材倉庫	鉄筋入りコンクリート	39	45	40	保全点検
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	

土総No. 15 鳴子作業センター

短期保全計画表(施設全体) (千円)

短期保全計画表(施設全体)												(十円)
施設名称:	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	備考
ロ 中長期保全計画に係る対策費用 又は 修繕A(予防保全)に係る費用		0	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	
ハ 中長期保全計画に係る対策費用 又は 修繕B(事後保全)に係る費用		0	0	478	478	478	478	478	478	478	478	
二 耐震化費用(非構造部材)												
ホ 更新・建替												
へ 複合化・集約化												
ト 機能転換・用途変更												
チ 廃止・撤去												
施設維持管理費 ※参考 (施設の維持管理に係る通常の予算額)		305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	
合計	0	0	0	2,778	478	478	478	478	478	478	478	

(棟別内訳) (千円) R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 | R10 | R11 | 備考 イ 点検・診断 (実施予定年度に〇) 0 0 0 0 1棟 作業センター 0 0 0 0 2棟 ロ 中長期保全計画に係る対策費用 又は 修繕A(予防保全)に係る費用 外壁屋根等塗装 1棟 作業センター 2,300 ハ 中長期保全計画に係る対策費用 又は 修繕B(事後保全)に係る費用 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 1棟 作業センター 478 478 478 478 478 478 478 2棟 二 耐震化費用(非構造部材) 2棟 ホ 更新·建替 1棟 へ 複合化・集約化 2棟 ト 機能転換・用途変更 1棟 チ 廃止・撤去 1棟 2棟 施設維持管理費 (施設の維持管理に係る通常の予算額) 1棟 2棟

## 県有建築物保全点検結果報告書

施設名称 鳴子作業センター

建物棟名称 車庫

所在地 大崎市鳴子温泉字鷲/巣1-2 用途:車庫・倉庫等 延べ面積:195

階:1階 延べ面積:195㎡ 竣工年度:昭和54年度

項目	指摘事項(不具合内容, 関係法令)及び対策等							
1 敷地及び地盤	(指摘項目)	判定						
		A						
	(対策等)							
2-1 建築物の外部		判定						
	基礎立ち上がり部分にクラックが発生しています。	В						
	(対策等) 経過観察願います。クラックが広がるようであれば、補修について検討しください。							
2-2 建築物の外部		判定						
	窓にヒビが入っている箇所があります。	В						
	(対策等) 経過観察願います。							
3 屋上及び屋根								
0 座工及0座版	(指摘項目) 雨樋立て管が外れています。	判定						
		В						
	(対策等) 雨水等が外壁にかかる場合は、劣化を早めますので状況に応じて修繕について検 ださい。	:討してく						
4 建築物の内部	(指摘項目)	判定						
	柱と梁の接合部の塗装が劣化している。	В						
	(対策等) 経年によるものと思われるので,経過観察願います。							
5 避難施設等	(指摘項目)	判定						
		_						
	(対策等)							
6 その他	(指摘項目)	判定						
(避雷設備・煙突)		_						
	(対策等)							
特記事項								

- | \*\* 判定欄には、建築基準法上の支障の有無について、以下の指標により記入願います。
  A「指摘なし」: 支障なし B「要注意」: 経過観察が必要
  C「要計画改修」: 長寿命化の観点から計画的な対策が必要
  D「要是正」: ・危険防止の観点から早急な対策が必要

- - ・建物の機能維持に重大な影響があり早急な対策が必要