
(参考様式:調査結果票) 07


県有建築物保全点検調査結果票 (準用版)

施設名称: 仙台高等技術専門校					延べ面積: 66.00 ㎡ 1 階建				
棟 名	東 名 称 :倉庫					1967/03	3/31	W	造
点 検	者:	船山 和彦		_	点 検 日:	2023/03	3/03	55	年経過
番号			調査項目		=======================================	周査結果			写真番号
2 建	築物	の外部							
(2)	基	礎	基礎の劣化及び損傷の状況		支障なし	□ 要注意		要是正	1
(6) ~(10)		躯体	外壁躯体の劣化及び損傷の状況		支障なし	■ 要注意		要是正	2
(11) $\sim (14)$	外壁	外装仕上げ材等	タイル, モルタル等の劣化及び損 傷の状況並びに雨漏れの状況		支障なし	□ 要注意		要是正	3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並 びに雨漏れの状況		支障なし	□ 要注意		要是正	
3 屋.	上及								
(1)	屋上	面	屋上面の劣化及び損傷の状況並び に雨漏れの状況		支障なし	□要注意		要是正	
(2) ~(4)	屋上周り (屋上面を除く)		パラペット, 笠木の劣化及び損傷 の状況		支障なし	□要注意		要是正	
(5)			排水溝の劣化及び損傷の状況		支障なし	□要注意		要是正	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに 雨漏れの状況		支障なし	□要注意		要是正	
5 避	誰施								
(8)	避難	上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況		支障なし	□要注意		要是正	
(25)	排煙設	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況		支障なし	□要注意		要是正	
(28)	備等	排煙設備	排煙設備の作動の状況		支障なし	□要注意		要是正	
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況		支障なし	□要注意		要是正	
(特記	事項)							

(参考様式:写真票)







』 調査項目: 2 建築物の外部	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに
4 (15) 窓サッシ等	雨漏れの状況
(=0) ,2., , , , ,	✓ サッシの変形はないか
	() = - 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =
	PE
	図 ✓ 雨漏れはないか
	事
	項
	#+-
	特
	記
	事
	尹
	項
	□ 土陸を1 □ 亜込辛 □ 亜目エ
	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
_	
	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨
調査項目: 3 屋上及び屋根 5	
(1) 屋上面	漏れの状況
	✓ 著しいひび割れはないか
	確 ✓ 浮きはないか
	/ 防业シート内に业が貯まって
	認いないか
	事 ✓ 雨漏れはないか
	項 🗸
	特
	記
	事
	項
	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
	•
調査項目: 3 屋上及び屋根	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状
6 (2)~(4) 屋上周り(屋上面を除く)	況
(2)~(4)	
	✓ 著しいひび割れはないか
	確 ✓ 腐食や欠損はないか
	□ 図 ▼ 著しい錆びはないか
	Ⅰ Ⅰ✓ 雨漏れはないか
	事 ✓ 浮きや剥落はないか
	項 ✓ シーリング材は劣化していない
	か
	N-
	特
	記
	事
	項
	<u> </u>
	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正

7 調査項目: 3 屋上及び屋根	排水溝の劣化及び損傷の状況
(5) 屋上周り(屋上面を除く)	れの状況
	✓ 著しいひび割れはないか
	/ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	1 HE 1
	事
	項
	 特
	記
	事
	#
	項
	- 1.15)
	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
	<u> </u>
。 調査項目: 3 屋上及び屋根	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏
8 (7) 屋根(屋上面を除く)	れの状況
	▼ 著しいひび割れはないか
	/ /-
	確 ✓ 欠損はないか
	□ ▼ 雨漏れはないか
	┃ ┃ 著しい錆びはないか
	事
	項
	44
	特
	記
	事
	項
	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
<u></u>	T
9 調査項目: 5 避難施設等	手すり等の劣化及び損傷の状況
っ (8) 避難上有効なバルコニー	れの状況
	✓ 著しい錆びはないか
	(),), 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
	THE
	□ ▼ボルトの緩みはないか
	┃ ┃ ┃ 脚部のモルタルに著しいひび割
	事れや欠損はないか
	項 ✓ 著しいひび割れはないか
	V 有 U V · U O Bij (UVx / x V · //
	/±
	特
	記
	事
	項
	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
I .	1

10 調査項目: 5 避難施設等	防煙世れ笙の多化及び損傷の状況
(25) 排煙設備等 (防煙壁)	れの状況 ✓ ひび割れはないか
	(2) 2 - 2 11 - 2 1 1
	HE
	認
	事
	項
	特
	記
	事
	項
	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
11 調査項目: 5 避難施設等	排煙設備の作動の状況
(28) 排煙設備等(排煙設備)	
	✓ 作動するか
	確 ✓ 装置の前に物品がないか
	認
	事
	項
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	<u> </u>
	特
	記
	事
	項
	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
12 調査項目: 5 避難施設等	非常用の照明装置の作動の状況
12 12 (39) その他(非常用の照明装置)	21 申/4~ ※74女臣~正男グ.が作
(07) C - IB (// IB/IB - /// // ANE/	✓ 点灯するか
	確 ✓ 電球が設置してあるか
	認
	事
	項
	特
	記
	事
	項
	- │
	□ 入陸なし □ 女住忌 □ 安疋止