

(参考様式：調査結果票)


### 県有建築物保全点検調査結果票（準用版）

施設名称：石巻高等技術専門学校 延べ面積：32.40 m<sup>2</sup> 1 階建て  
棟名称：金属加工科第2実習場南倉庫 竣工年月：1992/03/25 S 造  
点検者：訓練班 上席指導員（班長） 嶋田 誠 点検日：2022/12/05 30 年経過

番号	調査項目		調査結果	写真番号	
<b>2 建築物の外部</b>					
(2)	基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	1	
(6)~(10)	躯体	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	2	
(11)~(14)	外壁	外装仕上げ材等 タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	3	
(15)	窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正		
<b>3 屋上及び屋根</b>					
(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	該当無し	
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラベット、笠木の劣化及び損傷の状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	該当無し	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	該当無し	
(7)	屋根 (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正		
<b>5 避難施設等</b>					
(8)	避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	該当無し	
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	該当無し
(28)	排煙設備等	排煙設備	排煙設備の作動の状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	該当無し
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	該当無し
(特記事項)					

(参考様式：写真票)

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況										
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="954 259 991 477" rowspan="3">確認事項</td> <td data-bbox="991 259 1377 286">✓ 鉄筋が露出していないか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 286 1377 313">✓ 著しいひび割れはないか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 313 1377 340">✓ 欠損がないか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 340 1377 367"></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 367 1377 394"></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 394 1377 421"></td> <td></td> </tr> </table>	確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか	✓ 著しいひび割れはないか	✓ 欠損がないか						
		確認事項		✓ 鉄筋が露出していないか								
				✓ 著しいひび割れはないか								
✓ 欠損がないか												
特記事項	<p>■ 支障なし   □ 要注意   □ 要是正</p>											

2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況											
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="954 902 991 1120" rowspan="4">確認事項</td> <td data-bbox="991 902 1377 929">✓ 著しいひび割れはないか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 929 1377 956">✓ 鉄筋が露出していないか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 956 1377 983">✓ 腐食や欠損はないか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 983 1377 1010">✓ 著しい錆びはないか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 1010 1377 1037"></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 1037 1377 1064"></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 1064 1377 1090"></td> <td></td> </tr> </table>	確認事項	✓ 著しいひび割れはないか	✓ 鉄筋が露出していないか	✓ 腐食や欠損はないか	✓ 著しい錆びはないか						
		確認事項		✓ 著しいひび割れはないか									
				✓ 鉄筋が露出していないか									
✓ 腐食や欠損はないか													
✓ 著しい錆びはないか													
特記事項	<p>■ 支障なし   □ 要注意   □ 要是正</p>												

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル，モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況							
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="954 1545 991 1762" rowspan="6">確認事項</td> <td data-bbox="991 1545 1377 1572">✓ 浮きや剥落はないか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 1572 1377 1599">✓ 著しいひび割れはないか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 1599 1377 1626">✓ 腐食や欠損はないか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 1626 1377 1653">✓ 著しい錆びはないか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 1653 1377 1680">✓ 雨漏れはないか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 1680 1377 1762">✓ シーリング材は劣化していないか</td> </tr> </table>	確認事項	✓ 浮きや剥落はないか	✓ 著しいひび割れはないか	✓ 腐食や欠損はないか	✓ 著しい錆びはないか	✓ 雨漏れはないか	✓ シーリング材は劣化していないか
		確認事項		✓ 浮きや剥落はないか					
				✓ 著しいひび割れはないか					
✓ 腐食や欠損はないか									
✓ 著しい錆びはないか									
✓ 雨漏れはないか									
✓ シーリング材は劣化していないか									
特記事項	<p>一部に錆や腐食が見られるが，使用上の支障は無い。</p> <p>■ 支障なし   □ 要注意   □ 要是正</p>								