


対策工の実施状況（実績）

・雨水浸透防止対策工の実績

覆土整形工	約70,000m ² （多機能性覆土6,600m ² を含む）
雨水排水工	町道側645m、農道側161m、場内339m
モニタリング設備工	モニタリングステーションの移設、観測井戸の改修
防護柵工	周囲フェンス1,114m
電気設備改修工	分電盤 8 面、配電盤 1 面、動力盤 1 面、電気配線一式

・雨水浸透防止対策工の施工図



雨水浸透防止対策工の実施状況（写真）



雨水浸透防止対策写真



雨水浸透防止対策施工図（工事前後比較）