


13 . 河川の被災状況

■ 越水状況



鳴瀬川水系名蓋川（加美町上狼塚）

■ 越水による堤防の一部流出



鳴瀬川水系名蓋川左岸（加美町上狼塚）



14 . 河川の被災状況

■ 越水状況

北上川水系前沢川の越水氾濫状況

大水門川との合流点から県道までの区間
(L=1200m最大幅200m)で越水氾濫



栗原市瀬峰新井堤下

15 . 河川の被災状況

■ 越水状況

越水により道路冠水・堤外地浸水被害



北上川水系中島川

石巻市北上町・飯野川第二小学校付近の越水状況



北上川水系皿貝川

石巻市北上町・馬鞍川合流部付近の越水状況



北上川水系中島川

石巻市北上町・飯野川第二小学校付近の越水状況

16 . 河川の被災状況

■ 漏水状況

北上川水系夏川



夏川の水位上昇に伴い
堤脚水路部より漏水発生



夏川右岸堤脚水路底部漏水状況（登米市石越町北郷地内）


17 . 河川の被災状況

出水状況

二級河川坂元川の出水状況

二級河川坂元川右岸内水氾濫状況


(JR常磐線上流)



18 . 河川の被災状況

■ 被災状況

二級河川坂元川水系戸花川
出水による法欠



19 . 河川の被災状況

■ 出水状況

二級河川坂元川水系戸花川

