

平成23年東北地方太平洋沖地震被害
(写真1) 小体育館照明器具落下破損

宮城県中新田高等学校



(写真2) 小体育館照明器具落下部



(写真3) 小体育館ステージモルタル天井落下部分



(写真4) 小体育館モルタル天井落下



(写真5) プール水循環配管破損部①



(写真6) プール水循環配管破損部②

