



(注) 下流側地下水-2()のH18.6.27の調査測定値は、試料採取時に管内底土を巻き込んでしまったため高い値となったものと考えられる。



(注) 下流側地下水-2()のH18.6.27の調査測定値は、試料採取時に管内底土を巻き込んでしまったため高い値となったものと考えられる。





図 処分場内の浸透水採取設備及び場外の地下水観測井から採取した試料の経時変化(平成16年度以降分)









図 処分場の東側側溝末端及び流入する河川から採取した試料の経時変化 (平成16年度以降分)