

村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場対策 について県からのお知らせ 6月号

平成18年6月1日
宮 城 県

発行:竹の内産廃処分場対策室
電話:022 - 211 - 2691

県政の推進につきましては、日ごろ格別の御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
処分場の支障除去対策につきましては、現在、基本設計の策定に向け、調査や試験を実施しているところ
です。その結果については、来月号以降で概要をお知らせする予定です。

今回は、毎月お知らせしている硫化水素モニタリングの測定結果(4月分)に加え、毎月実施しております
処分場内のガス抜き管内の定期状況調査についてもお知らせします。

なお、避難住宅につきましては、場所、申込先とも先月同様となっております。

[今月号でお知らせする内容]

- 1 健康相談会のご案内について
- 2 竹の内処分場対策に関する情報提供について
- 3 硫化水素モニタリングの測定結果(4月)について
- 4 処分場内ガス抜き管の定期状況調査について



今月の花:カキドオシ

1 健康相談会のご案内(6月・7月)について

- 1 開催日時
[6月・第1回] 6月 8日(木)午後1時30分から3時30分まで
[6月・第2回] 6月24日(土)午後1時30分から3時30分まで
[7月・第1回] 7月 6日(木)午後1時30分から3時30分まで
[7月・第2回] 7月22日(土)午後1時30分から3時30分まで
- 2 開催場所 沼辺地区公民館
- 3 実施内容
医師、保健師等による問診を行います。また、希望があれば内科診察を行います。
- 4 申込方法
・健康相談を希望される方は、あらかじめ下記の専用電話までお申し込みください。
なお、事前申込み者がいない場合には中止とさせていただきますので、御了承ください。
・相談時間は、お申し込み順に調整します。
・あらかじめ、問診票をご自宅に送付しますので、相談日にご持参ください。
・相談会の実施方法について、御意見・御希望がありましたら、専用電話に御連絡願います。

(問い合わせ先)

仙南保健福祉事務所 健康相談等専用電話0224 - 53 - 1520

(受付時間午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、土・日、祝日を除きます。)

2 竹の内処分場対策に関する情報提供について

竹の内処分場対策に関する情報は、このお知らせのほか、以前お知らせいたしました
とおり、宮城県のホームページにも掲載しています。

URLアドレスは <http://www.pref.miyagi.jp/takenouchi/index.html> です。

さらに、より身近な場所で、大きな文字で
各種お知らせをご覧いただけるよう、今後は、
沼辺地区公民館に御協力をいただきながら、
掲示等も行っていく予定です。

(ご意見等問い合わせ先)

竹の内産廃処分場対策室

電話 022 - 211 - 2691

FAX 022 - 211 - 2390

E-mail takenouchi@pref.miyagi.jp



(ホームページの表示画面)

(裏面に続きます)

3 硫化水素モニタリングの測定結果(4月)について

- 1 測定期間 平成18年4月1日(土)から4月30日(日)まで
- 2 測定結果

3箇所の測定地点で観測しています。

設置地点1：処分場北側敷地境界

・硫化水素の最大濃度は0.010ppmでした。

その時の風向きの分布は、下左の図のとおりで東～南～西の時、特に南から西南西の風の時が多い傾向にありました。

また、何れも午前6時半ばかりから午前9時半までの時間帯で観測されていました。

設置地点2：処分場南側敷地境界



・硫化水素は検出されませんでした。

設置地点3：村田第二中学校

・硫化水素の最大濃度は0.005ppmでした。

その時の風向きの分布は、下右の図のとおりで、東～南～西の時、特に南東方向の時に多く見られる傾向にありました。

また、地点1同様、何れも午前7時から午前10時までの時間帯で観測されていました。



参考

全測定回数: 地点1 / 86,354回 地点2 / 83,368回 地点3 / 86,353回

人の感知限度以上の硫化水素の濃度(0.006ppm) 超過回数等

・設置地点1 / 超過回数: 188回(最大濃度0.010ppm)

・設置地点2 / 超過回数: 0回(検出されず)

・設置地点3 / 超過回数: 0回(最大濃度0.005ppm)

(注) 地点2では横雨吸引による機器の不調のため停止した期間がありました。


(問い合わせ先) 竹の内産廃処分場対策室 電話022 - 211 - 2691

4 処分場内ガス抜き管の定期状況調査について

処分場内に設置されているガス抜き管内の「ガスの発生状況」や「水」の状況については、月1回の頻度で継続調査を実施しています。

昨年度までは、5地点で調査をしておりましたが、平成16年度のボーリングにより設置した観測井戸のうち、発生ガス量が多く、硫化水素濃度が高い状況にあった2地点については、ただ閉じこめておくのではなく、適切に処理できるよう、昨年度後半に既存のガス抜き管と同じような構造に改修しました。

今年度は、昨年度改修した2地点(右の図で「H16-10」「H16-11」と示された地点)を追加して計7地点で調査を実施しています。



(定期状況調査の調査対象地点図)

(問い合わせ先)
竹の内産廃処分場対策室 電話022 - 211 - 2691