

3) 安全施設の補修

転落防止や危険区域内への立入り防止等のために設置されている安全施設の破損や老朽化した箇所の補修等の対策を行うこと。

【活動のねらい】

ため池沿いなどに設置されている金網フェンスなどの安全施設において、破損や老朽化がみられた場合、当該箇所を補修することによって、ため池周辺の安全確保を図ります。



ため池における
破損した金網フェンス


【活動の内容】

3-1) 計画（金網フェンスの場合）

金網フェンスにおいて、金網の破れ、胴縁や支柱の曲がりなどの破損や腐食などの老朽化の状況を目視にて点検します。また、フェンス全体に少し力を加えるなどして、ぐらつきがないか点検しておく必要があります。点検結果に応じて、施設管理者や関係機関等と十分に相談し、対策方法を検討します。

3-2) 実施

破損や老朽化の状態に応じた補修を実施します。例えば、金網の一部が少しだけ破れている場合は、その部分だけ新しい金網を当てて繋げることが考えられます。胴縁や支柱が曲がっている場合は、石頭ハンマー等で叩いて曲がりを修正することも考えられます。また、部材の腐食が著しかったり、金網が比較的大きく破れていたり、胴縁や支柱の曲がり等の変形が著しいときは新しい部材に交換を考えます。その際は、新しいフェンスは、できるだけ既設のフェンスと同等のものを使用することに留意します。



金網フェンスの材料
(①金網、②胴縁、③支柱)

3-3) 確認

補修箇所に異常がないかを目視にて確認するとともに、フェンス全体に少し力を加えるなどしてフェンス自体がしっかりとしているか等を確認します。必要に応じて、各部材の接合部のボルト・ナットを締め直します。

【配慮事項】

- ・作業に当たって道路を占有するときには、事前に関係機関（所轄警察署等）へ相談し、必要な手続きなどを行います。

【安全施設の補修】

～活動例～

○フェンスの補修

・対象施設

ため池沿いのネットフェンス (H=1.5m、L=100m)

・活動内容

ため池への転落防止のためのネットフェンスが全面的に傾いていたため、基礎部分を掘り起こし支柱が垂直となるように補修した。また、ネットが破損している部分は新しいネットに張り替えた。

・活動時期

3月

・作業者

水土里ネットの指導のもと、農業者6名