

平成 27 年(暦年)県工事における事故の発生状況等について(確定値)

1. 労働災害(平成 27 年暦年)

平成 27 年の休業 4 日以上又は全治 30 日以上の死傷者は、死亡者 1 人を含む 21 人となっており、平成 26 年と比較すると 1 人(約 0.95 倍)減少した。

また、軽微な事故(休業 4 日未満及び全治 30 日未満)を含めた死傷者数は 74 人で、平成 26 年よりも 3 人(約 1.04 倍)増加しており、災害復旧・復興工事の本格化に伴い労働災害が東日本大震災前よりも多い状況が続いている。

宮城労働局管内における県内全産業の死傷者数(休業 4 日以上)は、2,261 人で前年同期より 249 人減少しており、そのうち建設業は 368 人で前年同期より 34 人の減少となった。県内全産業の死亡者は 20 人で前年より 2 人減少し、建設業でも 4 人と前年よりも 3 人減少している。

県内全産業の死傷者数としては、前年よりも減少しているものの、依然として高い水準で推移している。県工事においては、復旧・復興工事の本格化とともに、沿岸部を中心に労働災害の増加傾向が続いており、今後も復旧・復興工事が継続することから、労働災害の減少、死亡災害の撲滅を図る。

暦年	合計 (人)	労働災害 死者(人)	労働災害 負傷者(人)	軽微な事故 負傷者(人)
平成 23 年	(※5) 38	(※4) 4	(※1) 11	23
平成 24 年	88	0	20	68
平成 25 年	143	2	48	93
平成 26 年	71	2	20	49
平成 27 年	74	1	20	53

※平成 23 年 ()内書きは東日本大震災の津波による死傷者

2. 公衆災害(平成 27 年暦年)



平成 18 年度から工事関係者事故以外の報告を義務化し、公衆災害の統計を行っているが、平成 27 年は 70 件と過去最大であった平成 26 年の 74 件に次ぐ多さであった。その内訳は、死傷公衆災害 4 件、物損公衆災害 66 件となっており、公衆災害も復旧・復興工事の本格化に伴い高い水準で推移している。

毎年、最も多い公衆災害は物損公衆災害であり、工事に伴う作業が起因して工事関係者以外の第三者の財産が被災した事故であるが、その殆どが工事現場で電柱・電線や埋設管を破損する事故と、自動車・バイクを巻き込む事故である。

この 3 つの事故を防ぐためには、安全誘導員の適正配置、架空物への目印等設置、工事箇所の段差擦り付け等を実施すれば防げるものと考えており、工事現場における公衆災害防止の徹底を図る。


暦年	合計 (件)	死傷公衆災害 (件)	物損公衆災害 (件)	もらい事故 (件)
平成 23 年	10	0	9	1
平成 24 年	48	2	45	1
平成 25 年	51	4	42	5
平成 26 年	74	5	67	2
平成 27 年	70	4	66	0

県発注工事における工事関係者事故の発生傾向（グラフ）



	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
死傷者(全産業)	2,550	2,397	2,445	2,078	2,191	2,230	2,623	2,580	2,510	2,261
死傷者(建設業)	339	356	329	284	271	436	527	465	402	368
死亡者(全産業)	24	17	24	23	22	23	18	17	22	20
死亡者(建設業)	8	4	9	7	6	11	9	9	7	4


(H27は速報値)




(休業4日又は全治30日以上の数値は、全事故の内数)

(1) 地域別(労働基準監督署管内別)

【平成27年】




【平成18~27年】




(2) 工種別

【平成27年】




【平成18~27年】




(3) 事故の型別

【平成27年】




【平成18~27年】




(4) 起因物別

【平成27年】




【平成18~27年】




(5) 被災者の年齢別

【平成27年】




【平成18~27年】




(6) 被災者の経験年数別

【平成27年】




【平成18~27年】




(7) 発生月別

【平成27年】




【平成18~27年】




(8) 曜日別

【平成27年】




【平成18~27年】




(9) 発生時間帯別

【平成27年】




【平成18~27年】




県発注工事における公衆災害・もらい事故の発生傾向（グラフ）

【平成18～27年】公衆災害・もらい事故の発生傾向




【平成27年】

物損事故の被災物内訳



【平成18～27年】

物損事故の被災物内訳



宮城県発注工事における事故（工事関係者）の発生状況

（平成27年暦年）

番号	発生年月日 発生時刻 曜日 天気	工種 被災 発生場所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	職種 年齢 性別 経験年数 所属	事故の概要	監督署 部局
1	H27.01.14 14:50 水曜日 晴	河川工事 軽傷 南三陸町志津川字 本浜町地内	切れ、こすれ 動力機械 建設用等機械 トラクタ系機械	運転手 63才 男 35年 2次下請	ブルドーザのドアを閉めようとした際、右手親指をドアの蝶番側に挟まれ、切創したものの。	石巻 土木部
2	H27.01.14 9:35 水曜日 晴	河川工事 軽傷 東松島市浜市地内	崩壊、倒壊 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 その他	作業員 21才 男 2年 2次下請	コンクリート養生単管柵を製作しブルーシートを固定しようとした際、突風で単管枠が倒れ2人が巻き込まれ、ひとは左足挫傷、もうひとは左肩を骨折したものの。	石巻 土木部
3	H27.01.14 9:35 水曜日 晴	河川工事 軽傷 東松島市浜市地内	崩壊、倒壊 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 その他	作業員 52才 男 3年 2次下請	コンクリート養生単管柵を製作しブルーシートを固定しようとした際、突風で単管枠が倒れ2人が巻き込まれ、ひとは左足挫傷、もうひとは左肩を骨折したものの。	石巻 土木部
4	H27.01.21 14:50 水曜日 曇	設備工事 軽傷 登米市中田町上沼 字北桜場地内	切れ、こすれ その他の装置等 人力機械工具等 手工具	電工 25才 男 1年 1次下請	立ち馬作業台上で、ハンドソーで吊りボルトを切断する際、誤って左手指に接触し、挫創したものの。	瀬峰 土木部
5	H27.02.01 22:00 日曜日 曇	道路工事 軽傷 東松島市野蒜地内	墜落、転落 物質、材料 材料 その他	作業員 44才 男 元請	仮置きしている融雪剤袋（1 t 土嚢2段積）に被せているビニルシートを外そうとした際、足を滑らせ転落し、右肘を挫創したものの。	石巻 土木部
6	H27.02.03 9:00 火曜日 曇	海岸工事 重傷 七ヶ浜町菅蒲田浜 地内	崩壊、倒壊 物上装置、運搬機械 動力クレーン等 移動式クレーン	作業員 64才 男 30年 1次下請	クローラクレーンで鋼矢板を荷下ろし作業中、矢板を仮置きしフックを外しクレーンで巻き上げる際、フックが矢板側面に引っ掛かり矢板が倒れ、被災者の足が挟まれ、骨折したものの。	仙台 土木部
7	H27.02.05 15:30 木曜日 曇	橋梁工事 重傷 大和町鶴巣鳥屋地 内	転倒 環境等 環境等 その他	交通整理員 62才 女 18年 その他	工事車両の誘導の際、マンホールの段差（3cm程度）に躓き転倒し、右腕を骨折したものの。	古川 土木部
8	H27.02.28 7:55 土曜日 晴	河川工事 軽傷 石巻市三輪田地内	その他 物上装置、運搬機械 乗物 乗用車、バス	作業員 29才 男 11年 2次下請	朝礼開始前に乗用車のドアに指を挟んだ（外傷無し）後、しばらくして急に倒れ、ショック性の貧血と診断されたものの。	石巻 土木部
9	H27.03.05 13:30 木曜日 晴	区画整理工事（圃） 重傷 岩沼市押分地内	墜落、転落 環境等 環境等 地山、岩石	作業員 65才 男 30年 元請	クレーンで台付管を玉掛完了後、道路法面を降りる際、足を滑らせ掘削部へ転落したものの。鎖骨及び肋骨等を骨折。	仙台 農林水産部
10	H27.03.07 13:50 土曜日 晴	建築工事 軽傷 南三陸町歌津字吉 野沢地内	激突され 物質、材料 材料 金属材料	鉄筋工 39才 男 23年 2次下請	配筋作業中、D22の鉄筋が跳ね、被災者の顔面に当たり打撲したものの。	石巻 土木部
11	H27.03.09 16:00 月曜日 雨	その他 軽傷 白石市福岡蔵本字 箱森地内	動作反動、無理動作 環境等 環境等 地山、岩石	作業員 27才 男 2年 元請	立木調査作業中、斜面でつまつき、足首を捻挫したものの。	大河原 土木部
12	H27.03.12 15:30 木曜日 晴	建築工事 軽傷 仙台市青葉区落合 地内	挟まれ、巻き込まれ その他の装置等 その他装置、設備 その他の装置、設備	電工 27才 男 年 1次下請	仮設水銀灯を撤去し、ロープを使い足場上で水銀灯の荷受けをしていた際、足場と水銀灯の間に左手指を挟み、挫傷したものの。	仙台 土木部
13	H27.03.16 11:50 月曜日 晴	建築工事 重傷 仙台市青葉区落合 地内	転倒 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 その他	作業員 35才 男 17年 元請	天井配管作業中、立ち馬から降りる際、ステップから足を踏み外し、床に手をついた際、右手の甲を骨折したものの。	仙台 土木部
14	H27.03.23 16:30 月曜日 晴	河川工事 軽傷 石巻市重吉町地内	挟まれ、巻き込まれ 物質、材料 材料 石、砂、砂利	潜水夫 49才 男 49年 元請	捨石工の表面均し作業中、指を挟み、挫傷したものの。	石巻 土木部

：宮城労働局統計による建設業における労働災害以外（休業日数4日未満）

番号	発生日月 発生時刻 曜日 天気	工種 被災 発生場所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	職種 年齢 性別 経験年数 所属	事故の概要	監督署 部局
15	H27.03.25 19:15 水曜日 晴	港湾・漁港工事 重傷 南三陸町志津川字 南町地内	転倒 その他の装置等 その他装置、設備 その他の装置、設備	運転手 39才 男 年 4次下請	地盤改良プラントの攪拌機清掃中に滑り、排 出口出窓内に足が入り、左足の指を骨折した もの。	石巻 農林水産部
16	H27.03.27 15:30 金曜日 晴	区画整理工事(圃) 重傷 石巻市広洲地内	墜落、転落 物質、材料 材料 その他	主任技術者 70才 男 15年 2次下請	排水フリームの通りを埋め戻し終了箇所から 確認後、降りる際に足を滑らせ排水フ リームに接触し、左足の指を骨折したも の。	石巻 農林水産部
17	H27.03.31 11:10 火曜日 晴	建築工事 軽傷 気仙沼市赤岩杉ノ 沢地内	墜落、転落 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 階段、さん橋	作業員 19才 男 1年 2次下請	解体材を運搬中、昇降階段より体勢を崩して 転落し、脳震盪を起こしたもの。	石巻 県警本部
18	H27.04.03 13:45 金曜日 曇	港湾・漁港工事 重傷 気仙沼市波路上内 田地先	挟まれ、巻き込まれ 動力機械 建設用等機械 シヨベル系機械	作業員 23才 男 5年 3次下請	防波堤のピロンの穴埋めをバックホウのバ ケットに腰掛けるようにしている際、バ ックホウの作業服が 操作レバーに引っかかり、作業員の両足が防波 堤のピロンとバックケットに挟まれ、両足の膝から下 を切断したもの。	石巻 農林水産部
19	H27.04.04 16:25 土曜日 晴	海岸工事 重傷 七ヶ浜町萱蒲田浜 地内	転倒 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 その他	作業員 56才 男 4年 2次下請	2段積み的大型土のうの2段目を玉掛け後、 地面に降りようとしたところ、1段目の大型 土のうの吊り手に足を取られ転倒しそにな り、踏ん張った際、左膝を痛めたもの。	仙台 土木部
20	H27.04.10 17:05 金曜日 曇	河川工事 軽傷 気仙沼市本吉町 野々下地内	切れ、こすれ その他 その他の起因物 その他の起因物	作業員 37才 男 21年 1次下請	コンクリート打設準備で雨養生に使用するプ ルシートをカッターで切る際、誤って左手 親指下方の手首を切ったもの。	石巻 土木部
21	H27.04.15 11:00 水曜日 曇	港湾・漁港工事 重傷 塩釜市北浜地先	転倒 環境等 環境等 地山、岩石	作業員 23才 男 年 2次下請	高圧洗浄機による作業中に足元を確認せず、 突出した割栗石上に左足が乗ってしまい左足 首を捻って負傷したもの。	仙台 土木部
22	H27.04.21 15:00 火曜日 晴	海岸工事 軽傷 七ヶ浜町萱蒲田浜 地内	転倒 物質、材料 材料 その他	作業員 43才 男 1年 3次下請	表法被覆工のブロック上を移動中、突風によ り体制を崩してブロックの穴に足を踏み外 し、足首を痛めたもの。	仙台 土木部
23	H27.04.25 14:00 土曜日 晴	建築工事 軽傷 仙台市青葉区落合 地内	転倒 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 階段、さん橋	その他 57才 男 41年 1次下請	材料の荷揚げ作業中に階段より転倒し、コン クリート床に左膝・腰・右手を打ちつけ負傷 したもの。	仙台
24	H27.04.28 16:00 火曜日 晴	区画整理工事(圃) 軽傷 南三陸町戸倉字広 畑地内	挟まれ、巻き込まれ 物質、材料 材料 その他	その他 65才 男 19年 1次下請	φ1000のヒューム管をコンクリートカッ ターで切断中に管を回転した際、停車中の バックホウのバケットとヒューム管の間に右 手の甲を挟み、右手薬指の根本骨折したも の。	石巻 農林水産部
25	H27.04.30 9:30 木曜日 晴	区画整理工事(圃) 軽傷 巨理町吉田地内	転倒 その他 その他の起因物 その他の起因物	作業員 25才 男 1年 元請	石れきを2ヶダンブに積み込もうと荷台が上が ろうとした際、バランスを崩ししりもちをつ き尾てい骨を打撲したもの。	仙台 農林水産部
26	H27.05.18 13:40 月曜日 晴	道路工事 重傷 気仙沼市波板地内	挟まれ、巻き込まれ 物質、材料 材料 その他	運転手 49才 男 20年 元請	道路用側溝300Aの敷設時、角材をテコ変わ りに3人で側溝をひっくりかえそうとしたと ころ、角材が外れ、側溝と地面の間に右手中 指を挟んでしまい、右手中指先を切断したも の。	石巻 土木部
27	H27.05.18 13:45 月曜日 晴	橋梁工事 重傷 岩沼市寺島地内	激突 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 支保工	作業員 52才 男 30年 1次下請	仮締切内の山留支保工の火打ち材撤去時にラ フタークレーンでユニック車へ積み込もうと した際、吊り荷がバランスを崩して地面に落下 し、作業員の左側頭部、顔面、左足の甲にH 鋼が直撃し、負傷したもの。	仙台 土木部
28	H27.05.18 12:30 月曜日 晴	橋梁工事 軽傷 石巻市大瓜地内	転倒 物質、材料 材料 金属材料	作業員 33才 男 5年 2次下請	掘削ロット引き上げ時にロットとロ元管が接 触し、ロ元管と一体となっていた鉄板が引 張られた。鉄板の上で作業をしていた作業員 が転倒し、杭打ち機のキヤタビラに接触した ことで左足のかかとを負傷したもの。	石巻 土木部
29	H27.05.22 15:00 金曜日 晴	河川工事 軽傷 仙台市宮城野区岡 田地内	挟まれ、巻き込まれ 物質、材料 材料 その他	作業員 27才 男 5年 元請	法覆護岸工のブロックマット敷設中、吊り金 具を置いた際に左手の指を挟み、骨折したも の。	仙台 土木部

：宮城労働局統計による建設業における労働災害以外（休業日数4日未満）

番号	発生日月日 発生日時刻 曜日 天気	工 種 被 災 発 生 場 所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	職種 年齢 性別 経験年数 所属	事故の概要	監督署 部局
30	H27.05.25 10:30 月曜日 晴	河川工事 軽傷 石巻市三輪田地内	切れ、こすれ その他 その他の起因物 その他の起因物	作業員 38才 男 7年 1次下請	ブロック積目地板 (t=10cm) 切断中、定規を押さえていた左手親指がカッターナイフで切断する位置に出ているため、左手親指を負傷したものの。	石巻 土木部
31	H27.06.01 9:15 月曜日 晴	河川工事 重傷 石巻市門脇地内	挟まれ、巻き込まれ 物質、材料 材料 その他	作業員 55才 男 10年 2次下請	均しコンクリート上に仮置きしたコンクリートブロックを移動させようと吊り作業を行った際、コンクリートブロックが回転し、隣のコンクリートブロックとの間に左足が挟まれ負傷したものの。	石巻 土木部
32	H27.06.02 12:00 火曜日 晴	建築工事 軽傷 石巻市新蛇田南	その他 その他 分類不能 分類不能	作業員 34才 男 1年 2次下請	作業中に熱中症の症状があったもの。	石巻 土木部
33	H27.06.10 13:10 水曜日 晴	港湾・漁港工事 軽傷 巨理町荒浜地内	挟まれ、巻き込まれ 物質、材料 材料 金属材料	作業員 42才 男 1年 1次下請	バックホウのエクステンションアームを取り外すため、単管パイプに大ハンマーで打撃を加え接続ピンを外す作業を行っていた際、右手人差し指が単管パイプとアームの穴に挟まれ負傷したものの。	仙台 農林水産部
34	H27.06.10 13:50 水曜日 晴	港湾・漁港工事 軽傷 塩釜市新浜町地内	墜落、転落 物上装置、運搬機械 動力運搬機 トラック	作業員 50才 男 21年 3次下請	資材ヤードで産業廃棄物搬出作業中、ダンプトラックの荷台上で整理をしていた際、バランスを崩して転落し、肩を打って負傷したものの。	石巻 農林水産部
35	H27.06.20 12:20 土曜日 晴	港湾・漁港工事 重傷 石巻漁港西防波堤 1区	挟まれ、巻き込まれ 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 その他	船員 38才 男 20年 その他	コンクリート打設完了後にフレキシホース先端を移動させたところ、配管架台に載せた配管が倒れ、配管付近にいたミキサー船の船員が配管に両足首を挟まれ、骨折したものの。	石巻 農林水産部
36	H27.06.22 10:30 月曜日 晴	河川工事 軽傷 石巻市皿貝堀下地内	その他 その他 分類不能 分類不能	作業員 26才 男 3年 2次下請	作業中に熱中症の症状があったもの。	石巻 土木部
37	H27.06.29 10:00 月曜日 晴	港湾・漁港工事 軽傷 仙台塩釜港(石巻 港区)中央水路	挟まれ、巻き込まれ 物上装置、運搬機械 動力クレーン等 その他	船員 56才 男 10年 3次下請	土運船と押船の接続時にワイヤーロープの緩みが発生したため、手でワイヤーロープを引き出し出していたが、ウィンチ操作者が誤ってウィンチを巻いてしまい、フェアリーターとワイヤーロープに指を挟まれ、負傷したものの。	石巻 土木部
38	H27.07.01 14:40 水曜日 雨	河川工事 軽傷 石巻市雄勝町雄勝 地内	挟まれ、巻き込まれ 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 その他	作業員 41才 男 21年 2次下請	5枚ずつ束にして仮置きしてある鋼矢板の間に、専用治具を使用して1枚ずつに分ける作業を行っていたところ、専用治具が外れ、鋼矢板に右手人差し指を挟んで負傷したものの。	石巻 土木部
39	H27.07.07 14:40 火曜日 晴	建築工事 軽傷 仙台市青葉区落合 地内	挟まれ、巻き込まれ 物上装置、運搬機械 動力運搬機 トラック	作業員 67才 男 3年 2次下請	2トンダンプの荷台下降中にあおりの根元に碎石が挟まったため、左手で碎石を取ろうとしたところ、あおり根本に左手の指を挟み負傷したものの。	仙台 土木部
40	H27.07.07 18:00 火曜日 晴	河川工事 軽傷 八幡川水門	挟まれ、巻き込まれ 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 その他	作業員 38才 男 16年 2次下請	鋼矢板の片付け作業中に玉掛けチェーンと鋼矢板の間に左手中指を挟まれ、負傷したものの。	石巻 土木部
41	H27.07.11 11:45 土曜日 晴	河川工事 軽傷 仙台市宮城野区蒲 生地内	物質、材料 材料 その他	作業員 61才 男 24年 1次下請	根固めブロックストックヤードで敷材を整理中、敷材の下に挟まっていたロープを片付けようとした際、根固めブロックに右手人差し指と中指を強打し、負傷したものの。	仙台 土木部
42	H27.07.11 土曜日 晴	設備工事 軽傷 七ヶ浜町内	崩壊、倒壊 環境等 環境等 地山、岩石	作業員 38才 男 19年 1次下請	外部配水管布設時に掘削部地山が崩壊し、右胸部を負傷したものの。	仙台 土木部
43	H27.07.14 13:34 火曜日 晴	海岸工事 軽傷 南三陸町戸倉地内	その他 環境等 環境等 高温・低温環境	交通整理員 64才 男 30年 2次下請	現場内で車両誘導中に熱中症となったもの。	石巻 土木部
44	H27.07.14 14:55 火曜日 晴	道路工事 軽傷 石巻市桃浦地内	その他 環境等 環境等 高温・低温環境	作業員 25才 男 3年 1次下請	法面の整形作業中に熱中症になったもの。	石巻 土木部

：宮城労働局統計による建設業における労働災害以外（休業日数4日未満）

番号	発生日月 発生日時刻 曜日 天気	工種 被災 発生場所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	職種 年齢 性別 経験年数 所属	事故の概要	監督署 部局
45	H27.07.14 火曜日 晴	河川工事 軽傷 東松島市浜市地内	その他 その他 分類不能 分類不能	作業員 29才 男 年 2次下請	被覆ブロックの目地コンクリート打設作業時にスコップで目地内に生コンクリートを投入作業をしていたところ、腰を痛めたもの。	石巻 土木部
46	H27.07.14 11:00 火曜日 晴	治山工事 軽傷 東松島市浜市地内	その他 その他 分類不能 分類不能	作業員 19才 男 年 1次下請	鋼矢板の手元作業を行っていた際、熱中症になったもの。	石巻 農林水産部
47	H27.07.15 水曜日 晴	河川工事 軽傷 東松島市浜市地内	その他 環境等 環境等 高温・低温環境	作業員 26才 男 年 2次下請	被覆ブロックの目地コンクリートを打設中に熱中症となったもの。	石巻 土木部
48	H27.07.15 9:50 水曜日	道路工事 軽傷 登米市豊里町佐野地内	その他 環境等 環境等 高温・低温環境	作業員 66才 男 1年 1次下請	除草作業の休憩後に熱中症となったもの。	瀬峰 土木部
49	H27.07.17 10:20 金曜日 曇	建築工事 軽傷 石巻市新蛇田南地内	その他 環境等 環境等 高温・低温環境	作業員 26才 男 年 1次下請	ガラス工事中に熱中症となったもの。	石巻 土木部
50	H27.07.18 15:13 土曜日 曇	港湾・漁港工事 軽傷 七ヶ浜町花洲浜地内	挟まれ、巻き込まれ 物質、材料 材料 金属材料	潜水夫 46才 男 23年 2次下請	先端止壁ブロックを据付中に、ブロックに設置していた測量用アングルに足を挟まれ、負傷したもの。	仙台 土木部
51	H27.07.21 17:30 火曜日 晴	道路工事 軽傷 大和町落合合川地内	その他 環境等 環境等 高温・低温環境	その他 51才 男 30年 その他	現場事務所へ備品搬入中に熱中症となったもの。	古川 土木部
52	H27.07.30 18:30 木曜日 晴	河川工事 軽傷 石巻市北上町橋浦地内	その他 環境等 環境等 高温・低温環境	作業員 26才 男 3年 2次下請	現場詰所での内業中に熱中症となったもの。	石巻 土木部
53	H27.08.03 11:30 月曜日 晴	橋梁工事 軽傷 村田町大字小泉字姥ヶ懐地内	その他 環境等 環境等 高温・低温環境	作業員 59才 男 39年 1次下請	足場上のコンクリート打設場所で熱中症となったもの。	大河原 土木部
54	H27.08.04 16:00 火曜日 晴	区画整理工事(圃) 軽傷 巨理町荒浜地内	その他 環境等 環境等 高温・低温環境	作業員 55才 男 30年 1次下請	小排水路据付作業中に熱中症となったもの。	仙台 農林水産部
55	H27.08.07 10:00 金曜日 晴	海岸工事 軽傷 七ヶ浜町松ヶ浜地内	その他 環境等 環境等 高温・低温環境	交通整理員 42才 男 年 その他	現場出入口で交通誘導中に熱中症となったもの。	仙台 土木部
56	H27.08.18 16:45 火曜日 晴	建築工事 軽傷 南三陸町戸倉宇津野地内	その他 環境等 環境等 高温・低温環境	作業員 38才 男 10年 2次下請	現場内での作業中に熱中症となったもの。	石巻 土木部
57	H27.08.23 17:45 日曜日 曇	道路工事 軽傷 栗原市花山字本沢天ヶ沢地内	挟まれ、巻き込まれ その他の装置等 人力機械工具等 手工具	作業員 28才 男 1年 1次下請	ロックボルト削孔作業を終え、削孔ロッド取り外し中に、取り外し用レンチとリーダーとの間に右手人差し指を挟み、骨折したもの。	瀬峰 土木部
58	H27.09.02 9:00 水曜日 曇	海岸工事 重傷 気仙沼市唐桑町松圃地内	墜落、転落 その他の装置等 用具 その他	潜水夫 41才 男 22年 1次下請	消波ブロックの据付作業(移設作業)を行っていた際、吊上げたブロックの位置や角度調整用の竹棒がブロックと吊ワイヤーの隙間に入り込み、それを引き抜いた反動で1.5m下の岩場に転落し、肋骨を骨折したもの。	石巻 土木部
59	H27.09.03 11:15 木曜日 晴	河川工事 軽傷 東松島市大曲地内	挟まれ、巻き込まれ 物上装置、運搬機械 動力運搬機 トラック	作業員 57才 男 16年 1次下請	1t土のうを2tダンブトラックに積込む作業を荷台で行っていたところ、土のうとダンブトラックのあおりの間に右足を挟まれて負傷したもの。	石巻 土木部

：宮城労働局統計による建設業における労働災害以外（休業日数4日未満）

番号	発生日月日 発生時刻 曜日 天気	工 種 被 災 発 生 場 所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	職種 年齢 性別 経験年数 所属	事故の概要	監督署 部局
60	H27.09.12 14:30 土曜日 晴	港湾・漁港工事 軽傷 仙台市宮城野区港 五丁目地内	切れ、こすれ 物質、材料 材料 金属材料	作業員 49才 男 20年 1次下請	防潮堤（護岸）型枠組立ての番線結末中、番 線で右腕前腕を刺し、負傷したもの。	仙台 土木部
61	H27.09.29 12:30 火曜日 晴	海岸工事 軽傷 気仙沼市唐桑町松 園地内	墜落、転落 物上装置、運搬機械 動力運搬機 その他	作業員 71才 男 20年 元請	台船での帰港時、作業通路を歩行中に通路の 手すり下部に足が引っ掛かり、その反動で転 倒し、ひじと肩を負傷したもの。	石巻 土木部
62	H27.09.30 11:30 水曜日 晴	その他 重傷 大崎市鹿島台大迫 地内	墜落、転落 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 通路	その他 43才 男 元請	測量作業中にブロック積天端から河床へ転落 し、背中を強打したため、骨折したもの。	古川 土木部
63	H27.10.02 8:40 金曜日 晴	橋梁工事 軽傷 南三陸町志津川字 助作地内	飛来、落下 環境等 環境等 異常環境等	作業員 26才 男 3年 1次下請	強風によりコンパネ（型枠材）が飛散したた め、片付け・飛散対策を行っていた際、別に 飛んできたコンパネが左側頭部に直撃し、負 傷したもの。	石巻 土木部
64	H27.10.15 14:50 木曜日 晴	その他 軽傷 栗原市金成片馬合 棚地内	転倒 環境等 環境等 立木等	作業員 64才 男 5年 元請	伐採後に待避場所へ移動する際に躓き、右手 に持っていたチェーンソーで左手の手のひら を切って負傷したもの。	瀬峰 農林水産部
65	H27.10.21 9:50 水曜日 晴	港湾・漁港工事 死亡 気仙沼市唐桑町小 鯖地内	挟まれ、巻き込まれ 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 支保工	潜水夫 51才 男 19年 2次下請	物揚場棧橋の吊り支保工材を緩めて底版の型 枠材を撤去する作業中、潜水士が支保工を締 め付けているナットを緩め過ぎたため、H鋼 が落下し、H鋼の下敷きとなり死亡したも の。	石巻 農林水産部
66	H27.10.22 14:30 木曜日 晴	建築工事 重傷 気仙沼市波路上岩 井崎地内	転倒 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 建築物、構築物	その他 58才 男 23年 その他	建物内に設置する機材搬入にあたり、脚立上 から搬入箇所の損傷有無の確認を終え、脚立 から降りようとしたところでバランスを崩し、 飛び降りたところにあった配管突起物に 左足が乗り、骨折したもの。	石巻 土木部
67	H27.10.23 10:00 金曜日 晴	港湾・漁港工事 重傷 石巻市狐崎鹿立地 内	挟まれ、巻き込まれ 動力機械 建設用等機械 シヨベル系機械	職長 34才 男 13年 元請	バックホウのアタッチメントの取り外し作業 中、アームピンを引き抜いた際にアームが下 がり、バケットとアームピンの間に右小指を 挟まれ、先端部を切断したもの。	石巻 農林水産部
68	H27.10.26 10:10 月曜日 晴	海岸工事 軽傷 南三陸町志津川地 内	飛来、落下 物質、材料 材料 木材、竹材	作業員 36才 男 5年 元請	仮置きされていた型枠材を移動させようとし た際、手が滑り、型枠材の木片が左手の手の ひらに刺さり、負傷したもの。	石巻 農林水産部
69	H27.10.27 10:15 火曜日 晴	海岸工事 重傷 東松島市宮戸字川 原地内	墜落、転落 物上装置、運搬機械 動力クレーン等 移動式クレーン	作業員 67才 男 26年 1次下請	クローラークレーンのブーム組立のピン抜き 作業中、ピンを抜いた際に掴んでいたワイ ヤーロープが動いたため、バランスを失い、 敷鉄板で養生された地面に転落し、頭部を負 傷したもの。	石巻 農林水産部
70	H27.11.02 12:00 月曜日 雨	設備工事 軽傷 石巻市新蛇田南地 内	激突 その他の装置等 電気設備 送配電線等	電工 65才 男 40年 1次下請	ケーブル通線時に綱索が抜け、前で引っ張っ ていた人が倒れて被災者の足の上に乗る、負 傷したもの。	石巻 土木部
71	H27.11.12 16:20 木曜日 晴	河川工事 軽傷 岩沼市寺島地内	崩壊、倒壊 物質、材料 材料 石、砂、砂利	作業員 65才 男 27年 1次下請	堤体下部川表側で鋼矢板打設中、堤体から崩 落した一部土砂に両足が土砂とH鋼に挟ま れ、前方に体が倒れて鋼矢板にぶつかり、額 や顔面を負傷したもの。	仙台 土木部
72	H27.11.23 10:10 月曜日 曇	砂防工事 重傷 石巻市北上町長尾 地内	墜落、転落 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 階段、さん橋	作業員 58才 男 4年 1次下請	鋼製残存型枠の荷卸し後、昇降階段を下りる 途中で階段を踏み外して転倒し、階段手すり と階段の隙間から転落して首を負傷したも の。	石巻 土木部
73	H27.11.24 16:45 火曜日 晴	河川工事 軽傷 名取市下増田地内	激突され 動力機械 建設用等機械 シヨベル系機械	作業員 21才 男 4年 1次下請	バックホウで被覆コンクリートブロックを 吊ったところ、荷が振れてブロック連結金具 部分が左ふとももにぶつかり負傷したもの。	仙台 土木部
74	H27.12.19 10:50 土曜日 晴	治山工事 軽傷 東松島市浜市須賀 松地内	激突 物質、材料 材料 金属材料	作業員 59才 男 30年 3次下請	法面整形時に丁張代わりに使用していた鉄ピ ン（L=1.5m）を手で差し込もうとした際、 手を滑らせてロープ固定箇所に左手小指を接 触し、負傷したもの。	石巻 農林水産部

：宮城労働局統計による建設業における労働災害以外（休業日数4日未満）

宮城県発注工事における事故の発生状況 【死傷公衆災害】

(平成27年暦年)

番号	発生年月日 発生時刻 曜日 天気	工 種 被 災 発 生 場 所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	被災者種別 年齢 性別 被害物 所属	事故の概要	監督署 部局
1	H27.03.15 9:20 日曜日 晴	河川工事 軽傷 気仙沼市南郷地内	交通事故(道路) 物上装置,運搬機械 動力運搬機 トラック	一般住民 22才 女 自転車・歩行者	盛土材を運搬中のダンプトラックが、交差点を左折しようとした際、道路を横断しようとした一般者と接触し、軽い打撲を負わせたもの。	石巻 土木部
2	H27.08.23 9:30 日曜日 雨	建築工事 軽傷 塩釜市舟入二丁目地内	墜落, 転落 物質, 材料 材料 その他	一般住民 男 自転車・歩行者	8月20日に場内で試掘した部分において、8月23日に入居者の親戚が足を踏み出したところ、30cm四方・深さ20cmが陥没し、擦り傷を負ったもの。	仙台 土木部
3	H27.10.08 10:00 木曜日 晴	その他 多賀城市栄地内	激突 物上装置,運搬機械 乗物 その他	一般住民 自動車・バイク	橋梁点検のため設置していた規制予告看板の撤去時、規制車両が車線変更する際に一般車両と接触し、一般車両の同乗者が腰痛を訴えたもの。	仙台 土木部
4	H27.12.18 11:50 金曜日 晴	道路工事 軽傷 丸森町字金ヶ作地内	交通事故(道路) 物上装置,運搬機械 動力運搬機 トラック	工事関係者 66才 男	現場で発生した残土を4tダンプで運搬中、町道の交差点進入時に一旦停止を怠り、走行中の一般車と衝突したものの。	大河原 土木部
5	H27.12.18 11:50 金曜日 晴	道路工事 軽傷 丸森町字金ヶ作地内	交通事故(道路) 物上装置,運搬機械 動力運搬機 トラック	一般住民 50才 女	現場で発生した残土を4tダンプで運搬中、町道の交差点進入時に一旦停止を怠り、走行中の一般車と衝突したものの。	大河原 土木部

宮城県発注工事における事故の発生状況 【物損公衆災害】

(平成27年暦年)

番号	発生年月日 発生時刻 曜日 天気	工 種 被 災 発 生 場 所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	被災者種別 年齢 性別 被害物 所属	事故の概要	監督署 部局
1	H27.01.01 9:50 木曜日 晴	その他 登米市迫町新田字 館林地内	交通事故(道路) 物上装置,運搬機械 動力運搬機 トラック	自動車・バイク	除雪作業中、グレーダの誘導車が方向転換のため後退したところ、後方にいた一般車両に接触し、ボンネットとヘッドライトを損傷させたもの。	瀬峰 土木部
2	H27.01.10 8:45 土曜日 晴	区画整理工事(圃) 蔵王町平沢地内	架空物破損(公衆) 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウで作業中、電話線(1軒)に接触し切断したもの。	大河原 農林水産部
3	H27.01.15 12:15 木曜日 曇	道路工事 気仙沼市浪板地内	埋設物破損(公衆) その他の装置等 人力機械工具等 手工具	埋設管	地盤改良の支障となるため、水道管位置を人力で試掘していたところ、スコップが水道管(1軒)に触れ破損させたもの。	石巻 土木部
4	H27.01.27 11:58 火曜日 晴	橋梁工事 色麻町四竈地内	埋設物破損(公衆) 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	バックホウで移動中、橋梁添架されている水道管(φ150)に接触し破損させたもの。14戸が一時断水。	古川 土木部
5	H27.01.27 15:10 火曜日 晴	河川工事 東松島市野蒜地内	架空物破損(公衆) 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウを旋回する際、ブームが架空線(NIT)に接触し、切断したもの。光ケーブル無線中継基地のケーブルで大きな影響はなし。	石巻 土木部
6	H27.02.02 11:10 月曜日 晴	河川工事 登米市津山町横山 地内	交通事故(道路) 物上装置,運搬機械 動力運搬機 トラック	自動車・バイク	AS殻運搬中のダンブトラックが市道から国道に出ようとした際、国道を走行している乗用車と接触し、乗用車側面とダンブのバンパーが破損したもの。	瀬峰 土木部
7	H27.02.03 11:10 火曜日 晴	橋梁工事 大河原町字甲子町 地内	飛来, 落下 仮設, 建築, 構築物等 仮設, 建築, 構築物等 その他	自動車・バイク	片側交互規制を行っていた際、停止位置付近の看板が突風で倒れ、一般車両のバンパーに傷を付けたもの。	大河原 土木部
8	H27.02.12 13:35 木曜日 晴	港湾・漁港工事 石巻市魚町地内	架空物破損(公衆) 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウ旋回中、電話線に接触し切断したもの。	石巻 農林水産部
9	H27.02.18 16:40 水曜日 雨	区画整理工事(圃) 巨理町荒浜地内	墜落, 転落 物上装置, 運搬機械 動力運搬機 不整地運搬車	汚濁・汚染	キャリアダンプから降りようとした際、雨具の裾がギアに引っ掛かり前進し、無人状態で排水路へ転落した。その後、転落したキャリアダンプから油が漏れ排水路に流れたもの。	仙台 農林水産部
10	H27.02.19 15:00 木曜日 曇	その他 大崎市鳴子温泉鬼 首地内	交通事故(道路) 動力機械 建設用等機械 その他の建設機械	自動車・バイク	除雪作業中、除雪ロータリーでバックしたところ、後方から来た一般車に接触し、フロントバンパーを破損させたもの。	古川 土木部
11	H27.03.01 22:00 日曜日 雨	道路工事 石巻市旭町付近	交通事故(道路) 環境等 環境等 その他	自動車・バイク	切削状態で路面解放していたが、路盤が露出したところが雨で掘れ、一般車両(バイク)が走行中に転倒し、タイヤ等を破損したもの。	石巻 土木部
12	H27.03.02 8:40 月曜日 晴	道路工事 岩沼市敷島地内	交通事故(道路) 物上装置, 運搬機械 動力運搬機 トラック	自動車・バイク	ダンブトラックが県道から現場事務所の方に右折する際、後方から追い越ししようとした一般車両と接触し、車両の一部を破損したもの。	仙台 土木部
13	H27.03.02 14:10 月曜日 晴	道路工事 気仙沼市三ノ浜地 内	架空物破損(公衆) 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウで自走中、架空線(電話・光)にアームが接触し、切断したもの。	石巻 土木部
14	H27.03.03 16:10 火曜日 曇	その他 気仙沼市赤岩杉ノ 沢地内	埋設物破損(公衆) その他の装置等 その他装置, 設備 その他の装置, 設備	埋設管	ポーリング調査中、配水管を破損させたもの。県合同庁舎が一時断水。	石巻 土木部

番号	発生年月日 発生時刻 曜日 天気	工 種 被 災 発 生 場 所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	被災者種別 年齢 性別 被害物 所属	事故の概要	監督署 部局
15	H27.03.05 10:30 木曜日 晴	道路工事 山元町山寺字東泥 沼地内	その他 動力機械 建設用等機械 その他の建設機械	自動車・バイク	路面清掃車で作業中、通行車両に飛び石があり、被災車両に多数の傷を付けたもの。	仙台 土木部
16	H27.03.11 2:30 水曜日 雪	道路工事 石巻市桃生町太田 地内	墜落、転落 動力機械 建設用等機械 その他の建設機械	公共施設	融雪剤散布車で作業後、帰社する途中、市道の凍結箇所ですりっし路肩より1m下に滑落したもの。市道路肩破損。	石巻 土木部
17	H27.03.11 10:30 水曜日 晴	区画整理工事（圃） 名取市牛野地内	転倒 物上装置、運搬機械 動力クレーン等 移動式クレーン	公共施設	クローラクレーンで水替用水中ポンプを吊った際、履帯下の敷鉄板が沈み、既存水路側へ横転し、市所有の農業用倉庫を破損したものの。	仙台 農林水産部
18	H27.03.13 6:50 金曜日 晴	水路工事 大崎市松山長尾地 内	その他 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 その他	自動車・バイク	開削部に敷鉄板を敷設し路面解放していたところ、敷鉄板がズレ、敷鉄板を車両が踏み、浮き上がった際に車両下部を損傷したもの。同箇所ですりっし3件発生。	古川 土木部
19	H27.03.14 16:30 土曜日 晴	区画整理工事（圃） 気仙沼市長磯後沢 地内	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウで作業中、電線にアームが引っ掛かり、電柱が倒れたもの。	石巻 農林水産部
20	H27.03.24 14:00 火曜日 晴	道路工事 気仙沼市浪板地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	水道給水管位置の試掘中、バックホウのパケットが給水管に接触し、本管より抜け破損させたもの。断水等の影響は無し。	気仙沼 土木部
21	H27.03.27 16:50 金曜日 晴	水路工事 大崎市鹿島台平渡 字銭神地内	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウで自走中、アームが仮設電気引込線に接触し、支柱として利用していた市管理の街灯柱を折り曲げ破損させたもの。	古川 農林水産部
22	H27.03.28 10:50 土曜日 晴	河川工事 石巻市三輪田地内	架空物破損（公衆） 物上装置、運搬機械 動力運搬機 トラック	電柱・電線	ダンプトラックが公道に出る際、ダンプアップしたままだったため、架空線（NTT）に接触したもの。損傷及び通信への影響は無し。	石巻 土木部
23	H27.04.01 8:20 水曜日 雨	海岸工事 気仙沼市岩月千岩 田地内	交通事故（その他） 物上装置、運搬機械 乗物 乗用車、バス	その他	車での移動中にコンビニに進入する際、店舗の看板柱に衝突したもの。	石巻 土木部
24	H27.04.04 16:20 土曜日 曇	区画整理工事（圃） 山元町大平地内	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウが自走移動して町道を横断する際、町道両側にある街路灯の横断電線をブームにより切断したもの。	仙台 農林水産部
25	H27.04.07 10:45 火曜日 雨	区画整理工事（圃） 巨理町長瀬地内	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウによる掘削中にNTTの架空線（光ケーブル）を切断したもの。	仙台 農林水産部
26	H27.05.04 20:00 月曜日 曇	区画整理工事（圃） 岩沼市下野郷字浦 條地内	地上物衝突（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウが敷砂利の補修中に旋回したところ電柱に接触し、コンクリート柱にひびと一部損傷が生じたもの。	仙台 農林水産部
27	H27.05.11 11:40 月曜日 晴	河川工事 南三陸町戸倉水戸 辺川左岸	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	河川内での大型土のうによる締切の試験施行のためバックホウにて堤防天端を不陸整正を行っていたところ、仮設給水管（PPφ50mm）に接触し、一部を損傷したもの。	石巻 土木部
28	H27.05.21 11:15 木曜日 晴	河川工事 石巻市大瓜地内 （真野川）	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	現場内でバックホウを回送中に横断している架空線が接触し、電柱に傾きが生じたもの。	石巻 土木部
29	H27.05.21 13:20 木曜日 晴	区画整理工事（圃） 川崎町前川地内	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	取付道路の盛土工事施工中にバックホウでテレビ共同受信ケーブルを切断したもの。	大河原 農林水産部

番号	発生日月日 発生日時刻 曜日 天気	工種 被災 発生場所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	被災者種別 年齢 性別 被害物 所属	事故の概要	監督署 部局
30	H27.05.21 13:30 木曜日 晴	区画整理工事（圃） 巨理町吉田地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	既存コンクリート橋の橋脚部分撤去のためバックホウを土中に刺したところ、水道管が破損したものの。	仙台 農林水産部
31	H27.05.23 6:20 土曜日 晴	海岸工事 気仙沼市朝日岸壁沖（気仙沼湾内）	架空物破損（公衆） 物上装置、運搬機械 動力クレーン等 移動式クレーン	電柱・電線	起重機船が係留場所から現場に航行中、航路を横断している高圧電線にクレーンブーム先端が接触し、送電線3本のうち1本を切断、1本を損傷したものの。送電線切断で鹿折、唐桑、大島地区の9,257戸に停電が生じた。	石巻 土木部
32	H27.05.30 9:50 土曜日 曇	道路工事 石巻市魚町二丁目	架空物破損（公衆） 物上装置、運搬機械 動力運搬機 トラック	電柱・電線	ダンプトラックにより材料荷おろし中、あおりで宅内引込みの電話線を切断したものの。	石巻 農林水産部
33	H27.06.04 8:10 木曜日 晴	港湾・漁港工事 塩釜市浦戸地内	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	法面をバックホウにて整形中に架空線に接触し、電線を切断したものの。	仙台 農林水産部
34	H27.06.04 2:00 木曜日 晴	建築工事 登米市中田町上沼地内	架空物破損（公衆） 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 足場	電柱・電線	解体作業に伴い外部足場を組立て、防音シートを張っていたが、強風により飛散養生足場が壁つなぎごと外れ、倒れた足場により電線の一部が破損したものの。	瀬峰 土木部
35	H27.06.06 21:00 土曜日 晴	橋梁工事 大郷町粕川地内	地上物衝突（公衆） 物質、材料 材料 石、砂、砂利	自動車・バイク	伸縮装置付近を加熱合材で擦り付け処理していたが、擦り付け長が短く、通行車両の下部バンパーを破損させたものの。	古川 土木部
36	H27.06.09 18:40 火曜日 曇	水路工事 石巻市魚町三丁目地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	バックホウで水道管φ400（铸铁管）の再試掘中にコンクリート防護部分の上部をすぎとっていたところ、水道管を破損したものの。	石巻 農林水産部
37	H27.06.10 9:30 水曜日 晴	道路工事 岩沼市押分地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	仮設物	組立歩道撤去中に道路脇に設置してある仮設水道管（φ20mm）をバックホウのツメでひっかけてしまい、水道管が破損したものの。	仙台 土木部
38	H27.06.15 13:57 月曜日 曇	道路工事 大崎市松山下伊場野地内	交通事故（道路） 物上装置、運搬機械 乗物 乗用車、バス	自動車・バイク	道路維持管理作業用の2tダンプが農道へ右折しようとしたところ、後続車が追い越しをかけ、接触したものの。	古川 土木部
39	H27.06.22 8:20 月曜日 曇	区画整理工事（圃） 名取市牛野地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	排水路工の地区境界法面仕上げ時に、資料に示されていない位置に水道管（φ25mm）があり、破損したものの。	仙台 農林水産部
40	H27.06.23 11:30 火曜日 曇	区画整理工事（圃） 巨理町長瀬地内	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウ（0.45m ³ ）が敷鉄板の不陸を補修した後の移動中、東北電力の通信ケーブルに接触し、ケーブルを落下させたものの。	仙台 農林水産部
41	H27.06.23 10:30 火曜日 曇	河川工事 石巻市雄勝町雄勝地内	架空物破損（公衆） 物上装置、運搬機械 動力運搬機 トラック	電柱・電線	ユニットハウスを11tユニット車で場内移動する際、ユニットハウスに固定してあった吹流し用の単管パイプがNTT架線に接触し、損傷したものの。断線はなく、保護管損傷箇所をテーピングして補修完了。	石巻 土木部
42	H27.06.26 8:40 金曜日 曇	区画整理工事（圃） 名取市小塚原地内	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウ（0.4m ³ ）による畦畔盛土作業時に、現場内にある別会社の現場事務所用に配線された光ケーブルを切断したものの。	仙台 農林水産部
43	H27.06.29 16:50 月曜日 晴	道路工事 石巻魚町一丁目地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	バックホウ（0.2m ³ ）で雨水集水桝設置箇所の掘削作業を行っていたところ、水道引込み管（PP25mm）を破損したものの。	石巻 農林水産部
44	H27.07.08 8:10 水曜日 晴	橋梁工事 岩沼市下之郷地内	交通事故（道路） 物上装置、運搬機械 動力運搬機 トラック	自動車・バイク	4tダンプで現場への移動中にT字路交差点で左折しようとしたが、前方から大型車が直進してきたため、後方未確認のままバックしたところ、後方にいた軽自動車と接触したものの。	仙台 土木部

番号	発生年月日 発生時刻 曜日 天気	工 種 被 災 発 生 場 所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	被災者種別 年 齢 性 別 被害物 所 属	事故の概要	監督署 部 局
45	H27.07.30 15:00 木曜日 晴	区画整理工事（圃） 巨理町長瀬地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	バックホウ（0.45m ³ ）で掘削中に水道管（VP30）を破損したものを。	仙台 農林水産部
46	H27.07.31 9:30 金曜日 晴	河川工事 南三陸町志津川字 清水浜地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	借地している民地付近の法尻部を掘削していたところ、水道管（φ20mm）を破損したものを。	石巻 土木部
47	H27.08.03 8:40 月曜日 晴	港湾・漁港工事 気仙沼市魚浜町地内	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウ（0.45m ³ ）で移動中に架空線（NTT）を切断したものを。	石巻 農林水産部
48	H27.08.26 14:05 水曜日 曇	橋梁工事 七ヶ浜町遠山地内	交通事故（道路） 物上装置、運搬機械 動力運搬機 トラック	自動車・バイク	残土運搬車がバックで施工ヤードに進入しようとした際、後続する一般車と接触したものを。（入口に誘導員は不在であった。）	仙台 土木部
49	H27.08.27 14:40 木曜日 雨	道路工事 七ヶ浜町萱蒲田浜地内	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウで移動中に架空線（NTT）を切断したものを。	仙台 土木部
50	H27.08.28 15:15 金曜日 曇	区画整理工事（圃） 巨理町長瀬地内	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウ（0.45m ³ ）の臨時点検中に架空線（NTT）を切断したものを。	仙台 農林水産部
51	H27.09.09 9:35 水曜日 曇	河川工事 南三陸町志津川字 本浜町地内	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウでコンクリート取壊し作業中に架空線（NTT）に接触したものを。 同日11:40NTTにより、切断していないことの確認完了。	石巻 土木部
52	H27.09.15 16:44 火曜日 晴	港湾・漁港工事 石巻市田代浜字仁 斗田地内	激突 物上装置、運搬機械 動力運搬機 その他	公共施設	夜間停泊のため、台船を防波堤に接岸中、台船が押し流され防波堤に接触し、損傷させたものを。	石巻 農林水産部
53	H27.10.07 9:40 水曜日 晴	区画整理工事（圃） 東松島市矢本地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	バックホウ（0.25m ³ ）で試掘中に水道管（VP50）を破損したものを。	石巻 農林水産部
54	H27.10.23 8:45 金曜日 晴	公園工事 岩沼市下野郷地内	墜落、転落 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	汚濁・汚染	通路足場用の路肩鉄板を移動させようとした際、旋回したバックホウがバランスを崩し、沼へ転落したものを。その後、転落したバックホウから油が漏れ沼の中に流出したものを。	仙台 土木部
55	H27.10.26 14:30 月曜日 晴	区画整理工事（圃） 巨理町吉田地内	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウにより基礎砕石転圧用ランマーを吊上げた際、NTTケーブルを切断したものを。	仙台 農林水産部
56	H27.10.29 11:00 木曜日 曇	道路工事 気仙沼市魚浜町地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	既設U型側溝の撤去作業中、側溝内を横断していたNTT管（φ75）の空管を損傷したものを。 なお、埋設物は仮回して移設済みのため、管以外の被害は無し。	石巻 土木部
57	H27.11.02 5:00 月曜日 曇	河川工事 石巻市釜谷地内	墜落、転落 物上装置、運搬機械 乗物 乗用車、バス	汚濁・汚染	現場内への製品搬入車両誘導時、先導車両が現場入口を間違えて進入したため、場内で転回して元の道に戻ろうとしたところ、河川内に転落したものを。	石巻 土木部
58	H27.11.02 9:20 月曜日 曇	区画整理工事（圃） 東松島市矢本地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	排水路掘削時に配水管（VP50）にバックホウのバケットが接触し、破損させたものを。	石巻 農林水産部
59	H27.11.03 10:00 火曜日 晴	区画整理工事（圃） 名取市小塚原地内	架空物破損（公衆） 物上装置、運搬機械 動力運搬機 トラック	電柱・電線	客土材搬入ダンプがあおりを上げたまま走行し、現場内にある架空線（NTT）を切断したものを。	仙台 農林水産部

番号	発生年月日 発生時刻 曜日 天気	工 種 被 災 発 生 場 所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	被災者種別 年齢 性別 被害物 所属	事故の概要	監督署 部局
60	H27.11.17 9:25 火曜日 曇	港湾・漁港工事 女川町宮ヶ崎地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	バックホウで掘削作業中に、廃水処理がしてあったφ100の水道管を破損させたもの。	石巻 農林水産部
61	H27.11.21 11:00 土曜日 晴	建築工事 仙台市青葉区川内 澱橋通地内	地上物衝突（公衆） 物上装置、運搬機械 動力クレーン等 移動式クレーン	公共施設	ユニックで資材荷降ろし中、ブームが体育館外壁に接触したもの。	仙台 土木部
62	H27.11.27 11:30 金曜日 晴	道路工事 大崎市古川江合本 町地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	機械掘削および人力掘削により試験掘りを行っていた際、バックホウで既設水道管を破損したもの。	古川 土木部
63	H27.12.03 13:00 木曜日 曇	海岸工事 石巻市渡波字梨木 畑地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 くい打機及び杭抜機	埋設管	仮締切作業中に給水管のホースを切断したもの。	石巻 農林水産部
64	H27.12.05 10:55 土曜日 晴	橋梁工事 石巻市大瓜地内	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	グラベルマット工を施工中、バックホウの旋回時にブームがNTTの架空線に接触し、損傷したもの。	石巻 土木部
65	H27.12.15 14:00 火曜日 晴	河川工事 気仙沼市唐桑町釜 石下地内	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウ（0.8m ³ ）で現場内を移動中、NTT架空線を切断したもの。	石巻 土木部
66	H27.12.28 9:30 月曜日 晴	河川工事 南三陸町戸倉字長 清水地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	仮設水道管（φ150）から既設管への繋ぎ箇所にある止水弁部分にバックホウが乗り、管の接続部がずれて漏水したもの。	石巻 土木部