

令和元年(暦年)県工事における事故の発生状況等について(確定値)

1. 労働災害(令和元年暦年)

令和元年の休業4日以上又は全治30日以上の死傷者は、26人となっており、うち死者が2名であった。死傷者数は平成30年と比較すると4人(約13%)減少したが死亡者数は増加した。

また、軽微な事故(休業4日未満及び全治30日未満)の負傷者数は43人と、平成30年よりも14人(約25%)減少した。

宮城労働局管内における令和元年の県内全産業の死傷者数(休業4日以上(速報値))は、2,368人で前年同期より221人減少しているが、建設業の死傷者数は339人で前年同期より3人の増加となった。県内全産業の死亡者は17人で前年より6人減少しているが、建設業の死亡者は7人で前年と同じ数値となっている。

県内建設業の死傷者数は、震災前と比較すると依然として高い水準で推移している。県工事においては、東日本大震災の復旧・復興工事の最盛期は過ぎ死傷者数は減少しているが、震災復興計画の最終年度及び令和元年東日本台風の災害復旧工事が本格化することから、労働災害の減少、死亡災害の撲滅に向け、更なる対策を講じていく。

県発注工事における事故死傷者数

暦年	合計 (人)	労働災害 死者(人)	労働災害 負傷者(人)	軽微な事故 負傷者(人)
平成27年	74	1	20	53
平成28年	85	2	37	46
平成29年	81	0	34	47
平成30年	87	0	30	57
令和元年	69	2	24	43

2. 公衆災害(令和元年暦年)

令和元年の公衆災害は80件となり、平成30年の67件より13件増加した。その内訳は、もらい事故1件、死傷公衆災害1件、物損公衆災害78件となっている。震災以降の公衆災害は、復旧・復興工事に伴い平成29年に過去最高の件数となり、令和元年はそれに次ぐ件数となった。また、震災前の約20数件に対し現在は依然として高い水準で推移している。

毎年、公衆災害としては、物損公衆災害(工事に伴う作業が起因して工事関係者以外の第三者の財産が被災)が最も多く、その殆どが工事現場で埋設管を破損する事故や電柱・電線の切断事故である。



この2つの事故は、監視員の適正配置、目印等の設置等を実施すれば防ぐことが可能であり、それらの措置の実施を徹底し、工事現場における公衆災害の減少を図る。

県発注工事における公衆災害・もらい事故件数

暦年	合計 (件)	死傷公衆災害 (件)	物損公衆災害 (件)	もらい事故 (件)
平成27年	70	4	66	0
平成28年	66	5	59	2
平成29年	94	3	89	2
平成30年	67	2	65	1
令和元年	80	1	78	1

県発注工事における工事関係者事故の発生傾向（グラフ）


令和2年4月1日 現在




	2010 (H22)	2011 (H23)	2012 (H24)	2013 (H25)	2014 (H26)	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)
死傷者(全産業)	2,191	2,230	2,623	2,580	2,510	2,282	2,467	2,385	2,589	2,368
死傷者(建設業)	271	436	527	465	402	372	432	350	336	339
死亡者(全産業)	22	23	18	17	22	22	16	17	23	17
死亡者(建設業)	6	11	9	9	7	5	5	5	7	7

(1) 地域別(労働基準監督署管内別)

【2019年】




【2009~2019年】




(2) 工種別

【2019年】




【2009~2019年】




(3) 事故の型別

【2019年】




【2009～2019年】




(4) 起因物別

【2019年】




【2009～2019年】




(5) 被災者の年齢別

【2019年】




【2009～2019年】




(6) 被災者の経験年数別

【2019年】




【2009～2019年】




(7) 発生月別

【2019年】




【2009～2019年】




(8) 曜日別

【2019年】




【2009～2019年】




(9) 発生時間帯別

【2019年】




【2009～2019年】




(10) 所属会社別

【2019年】




【2009～2019年】




県発注工事における公衆災害・もらい事故の発生傾向（グラフ）


【過去10年】公衆災害・もらい事故の発生傾向




同時期の公衆災害・もらい事故の発生傾向



【過去10年】同時期の公衆災害・もらい事故の発生傾向





宮城県発注工事における事故（工事関係者）の発生状況

（平成31年暦年）

番号	発生年月日発生時刻 曜日 天気	工種 被災発生場所	事故の型 大分類名中分類名 小分類名	年齢 性別経歴 年数 所属	事故の概要	監督署 部局
1	H31.01.08 11:50 火曜日 曇	水路工事軽傷 東松島市赤井地内	挟まれ,巻き込まれ 物上装置,運搬機械乗物 乗用車, バス	作業員 47才 男 3年 元請	昼休みのため現場事務所に戻る際、作業員の一人が右足を地面に付けたまま車のエンジンを付けたが、ギアが「走行」に入っていたため、ドアに挟まれ負傷した。さらに、そのまま車が走り出したため、前にいた作業員にも接触し、負傷したものの。	石巻 農林水産部
2	H31.01.08 11:50 火曜日 曇	水路工事軽傷 東松島市赤井地内	挟まれ,巻き込まれ 物上装置,運搬機械乗物 乗用車, バス	作業員 68才 男 30年 元請	昼休みのため現場事務所に戻る際、作業員の一人が右足を地面に付けたまま車のエンジンを付けたが、ギアが「走行」に入っていたため、ドアに挟まれ負傷した。さらに、そのまま車が走り出したため、前にいた作業員にも接触し、負傷したものの。	石巻 農林水産部
3	H31.01.17 11:00 木曜日 晴	水路工事軽傷 大崎市古川小野地内	挟まれ,巻き込まれ 物質, 材料材料 その他	作業員 43才 男 6年 1次下請	不整地運搬車の荷台で、平ブロックを作業員1人で移動させていた時、1枚が左足に倒れ、骨折した。	古川 農林水産部
4	H31.01.18 14:05 金曜日 曇	海岸工事重傷 本吉郡南三陸町歌津字 長柴地内	挟まれ,巻き込まれ 物質, 材料材料 その他	潜水夫 54才 男 30年 2次下請	六脚ブロック据付後、玉掛ワイヤーを取り外す作業を行っていたところ、据え付けた六脚ブロックが滑り、作業員の右足がブロックとブロックとの間に挟まれ、負傷したものの。	石巻 農林水産部
5	H31.01.23 15:10 水曜日 曇	水路工事重傷 名取市閑上地内	転倒 環境等環境等 その他	作業員 58才 男 23年 1次下請	ガード基礎ブロック理め戻しが完了した後、休憩時間となったため、休憩所に向かう途中、ブロック上部で足を捻り、転倒したものの。	仙台 農林水産部
6	H31.01.30 16:30 水曜日 晴	水路工事軽傷 大崎市田尻蕪栗地内	激突され その他の装置等その他装置,設備 その他の装置, 設備	作業員 26才 男 5年 2次下請	吹付ホースを洗浄している時、ホースに詰まっていた残材の影響で圧力がかかり、ホース先端が左手に接触したものの。	古川 農林水産部
7	H31.01.31 14:20 木曜日 曇	その他重傷 大崎市岩出山上野目地内	転倒 環境等環境等 地山, 岩石	作業員 67才 男 25年 元請	堤防上の支障木伐採作業において、作業員が伐採木の枝切作業を行っていたところ、足下の蛇かご及び玉石に踏き転倒し、背中を強打したものの。	古川土 木部
8	H31.02.01 13:05 金曜日 晴	河川工事軽傷 気仙沼市本吉町新北明戸地内	挟まれ,巻き込まれ 動力機械 建設用等機械 その他の建設機械	運転手 54才 男 28年 1次下請	ハンドミキサー操作中、モルタルが固く、ハンドミキサーが暴れたため、被災者がハンドミキサーの軸に手をかけ、抑えようとしたところ、指が巻き込まれたものの。	石巻土 木部
9	H31.02.02 14:45 土曜日 晴	道路工事重傷 気仙沼市東八幡前	転倒 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	作業員 66才 男 25年 1次下請	碎石集積のため、タイヤショベルでドアが開いた状態で集積作業をしていた。作業中タイヤショベルがバランスを崩し横転し、その際に体が投げ出され碎石とタイヤショベルに挟まれて負傷したものの。	石巻土 木部
10	H31.02.04 9:46 月曜日 晴	港湾・漁港工事死亡 石巻市雲雀野地内	墜落, 転落 仮設,建築,構築物等仮設,建築,構築物等 足場	作業員 68才 男 40年 2次下請	防潮堤コンクリート打設完了後、固定されていない足場（作業床）上で、コンクリート天端の仕上げ作業を行っていたところ、突風により足場ごと、4.8m下に墜落したものの。	石巻土 木部
11	H31.02.06 15:40 水曜日 晴	砂防工事重傷 刈田郡蔵王町遠刈田温泉地内	挟まれ,巻き込まれ 物質, 材料材料 その他	作業員 20才 男 2年 元請	ブロックを4点吊りで設置後、クレーンオペが設置完了と思い込み吊り上げたところ、1点フックが外れていないため、被災者側にブロックが倒れ、挟まれて負傷したものの。	大河原 土木部
12	H31.02.12 14:00 火曜日 晴	その他重傷 白石市福岡深谷字地藏堂地内	飛来, 落下 環境等環境等 立木等	作業員 68才 男 35年 元請	河川内の立木伐採作業中、つるが絡みついたまま伐倒した際、つるの影響で伐倒した木が本人にぶつかり負傷したものの。	大河原 土木部
13	H31.02.13 13:30 水曜日 晴	建築工事 重傷 石巻市貞山山5丁目	挟まれ,巻き込まれ 物質, 材料材料 木材, 竹材	作業員 50才 男 31年 1次下請	仮設足場解体の荷下ろし作業で、コンパネ受け渡しの際に突風によりコンパネがあおられ、コンパネとプレスの間に指を挟まれ負傷したものの。	石巻土 木部
14	H31.02.19 8:30 火曜日 曇	港湾・漁港工事軽傷 本吉郡南三陸町戸倉字戸倉地内	転倒 環境等環境等 地山, 岩石	現場代理人 40才 男 17年 元請	現場点検中、被覆ブロックの最下部へ移動した際、コケが生えていたため、長靴が滑り転倒したものの。	石巻 農林水産部

休業4日以上または全治30日以上

建設機械の横転・転倒事故

番号	発生年月日発生時刻 曜日 天気	工 種 被 災 発 生 場 所	事故の型 大分類名中分類名 小分類名	職種 性別経験 年齢 年数 所属	事故の概要	監督警 部局
15	H31.02.20 13:45 水曜日 曇	治山工事重傷 大崎市鳴子温泉字川端 地内	墜落、転落 仮設、建築、構築物等仮設、建 築、構築物等 その他	作業員 68才 男 40年 1次下請	型枠組立作業完了後、コンクリート打設用のキャット ウォークを新設・組立中、型枠が倒壊し、作業員2名 が高さ5mから墜落したものの。	古川 農林水 産部
16	H31.02.20 13:45 水曜日 曇	治山工事重傷 大崎市鳴子温泉字川端 地内	墜落、転落 仮設、建築、構築物等仮設、建 築、構築物等 その他	作業員 65才 男 30年 1次下請	型枠組立作業完了後、コンクリート打設用のキャット ウォークを新設・組立中、型枠が倒壊し、作業員2名 が高さ5mから墜落したものの。	古川 農林水 産部
17	H31.02.23 7:45 土曜日 晴	港湾・漁港工事 軽傷 気仙沼市松崎前浜地内	転倒 物質、材料材料 木材、竹材	作業員 66才 男 23年 1次下請	朝露で濡れていたコンパネの上を歩いた際、足を滑ら せ転倒したものの。	石巻 農林水 産部
18	H31.02.28 10:30 木曜日 曇	道路工事軽傷 牡鹿郡女川町高白浜地 内	挟まれ、巻き込まれ 仮設、建築、構築物等仮設、建 築、構築物等 足場	作業員 39才 男 21年 元請	コンクリート打設前、打設足場の設置中、単管クラ ンプと単管パイプ先端の間に左手小指を挟み負傷したも の。	石巻土 木部
19	H31.02.28 16:15 木曜日 曇	区画整理工事（圃）軽 傷 栗原市若柳字下畑岡地 内	挟まれ、巻き込まれ 荷荷 荷姿のもの	運転手 39才 男 3年 1次下請	ユニック車から荷下ろし作業している時、ユニック車 と吊り荷の間に操作者が挟まれて負傷したものの。	瀬峰 農林水 産部
20	H31.03.12 13:15 火曜日 晴	その他軽傷 牡鹿郡女川町石浜地内	高温低温との接触 その他の装置等その他装 置、設備 その他の装置、設備	潜水夫 57才 男 2次下請	沈没船舶の水中アーク切断中、やけどを負ったもの。	石巻土 木部
21	H31.03.22 13:10 金曜日 晴	道路工事重傷 栗原市築館字新後沢地 内	挟まれ、巻き込まれ 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	作業員 62才 女 30年 元請	被災者が土砂搬入の誘導をしていた時、別作業してい たバックホウに右足を踏かれ負傷したものの。	瀬峰土 木部
22	H31.03.25 9:30 月曜日 曇	区画整理工事（圃）重 傷 栗原市若柳字下畑岡地 内外	墜落、転落 物上装置、運搬機械動力 運搬機 トラック	作業員 65才 男 20年 2次下請	2tダンブトラックの荷台から型枠を荷下ろししている 際に釘が衣類に引っかかり型枠とともに落下したもの	瀬峰 農林水 産部
23	H31.04.06 16:20 土曜日 晴	道路工事軽傷 石巻市門脇町地内外	激突 物質、材料材料 その他	作業員 27才 男 2年 1次下請	作業員2名で高密度ポリエチレン管を4 tダンブに積 み込む際、2人の呼吸が合わず被災者の体がふらつき 左肘がダンブ荷台に接触し負傷したものの	石巻土 木部
24	H31.04.08 9:40 月曜日 曇	トンネル工事軽傷 名取市関上地内	激突され 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	作業員 32才 男 4年 2次下請	クレーン（バックホウ）で改良材を吊り土質改良機に 改良材を投入する際、改良材が荷ふれしたため押さえ ようとした際、土質改良機の治具に接触し負傷したも の	仙台土 木部
25	H31.04.10 12:00 水曜日 晴	河川工事重傷 本吉郡南三陸町志津川	墜落、転落 動力機械 建設用等機 械 締固め用機械	現場代理人 59才 男 40年 元請	締め固め機械のキャリブレーション完了後、足を滑ら せらせ重機から転落し骨盤を骨折したものの。	石巻土 木部
26	H31.04.18 15:10 木曜日 晴	港湾・漁港工事軽傷 石巻市雲雀野町地区	挟まれ、巻き込まれ その他の装置等用具 その他	作業員 56才 男 3次下請	コンクリートホッパーを水洗いするためクレーンで 吊って地面に置いたときに、ホッパの取っ手とホッ パー上端部に左手人差し指を挟み裂傷したものの	石巻土 木部
27	R01.05.10 10:15 金曜日 晴	河川工事軽傷 気仙沼市川口町	挟まれ、巻き込まれ 動力機械 建設用等機械 くい打機及び杭抜機	その他 47才 男 22年 2次下請	がたつき防止用の金具を差し込み鋼管を杭打設してい たところ鋼管杭が振れ、がたつき防止用金具と鋼管杭 の間に指が挟まり負傷したものの	石巻土 木部
28	R01.05.16 15:50 木曜日 晴	河川工事重傷 石巻市水沼字新金棒	激突 動力機械 建設用等機械 締固め用機械	運転手 66才 男 22年 1次下請	4tコンバインドローラーを移動中、路肩から滑落した ため操縦席から飛び降り、右鎖骨、骨盤、右第1肋骨 を骨折したものの。	石巻土 木部
29	R01.05.17 15:00 金曜日 晴	橋梁工事 軽傷 東松島市宮戸字松ヶ島 地内	飛来、落下 環境等環境等 地山、岩石	作業員 20才 男 元請	締切矢板付近の湧水を集める切かき部で岩盤が一部崩 れ、左足のすね付近に岩盤が接触し負傷したものの	石巻土 木部

休業4日以上または全治30日以上

建設機械の横転・転倒事故

番号	発生年月日発生時刻 曜日 天気	工 種 被 災 発 生 場 所	事故の型 大分類名中分類名 小分類名	職種 性別経験 年齢 年数 所属	事故の概要	監督警 部局
30	RO1.05.17 11:30 金曜日 晴	河川工事軽傷 気仙沼市川口町	分類不能 動力機械 一般動力機械 その他の一般動力機械	作業員 38才 男 15年 2次下請	杭頭の汚泥を吸引している際に、石が筒先に詰まったため取り除こうとして手を筒先に入れたら、石が取れ肘まで吸引されたもの。	石巻土 木部
31	RO1.05.23 9:30 木曜日 晴	区画整理工事(圃)重傷 宮城県松島町手樽地内	飛来、落下 仮設、建築、構築物等仮設、建 築、構築物等 その他	作業員 70才 男 1年 元請	重機回送のためユニック車に栈橋をセットする際に、栈橋を落としてしまい足を負傷したもの。	仙台農 政部
32	RO1.05.30 11:50 木曜日 晴	橋梁工事 軽傷 石巻市北上町十三浜地 内	切れ、こすれ 動力機械 木材加工用機械 丸のこ盤	大工 68才 男 36年 1次下請	丸のこで栈木を切断中、丸のこが跳ね返り栈木を押さえていた左手甲に接触し負傷したもの	石巻土 木部
33	RO1.06.05 14:30 水曜日 曇	橋梁工事軽傷 登米市豊里町川前地内	激突 仮設、建築、構築物等仮設、建 築、構築物等 足場	その他 65才 男 45年 元請	現場写真撮影で足場を移動中、単管クランプボルト部に接触し負傷したもの。	瀬峰土 木部
34	RO1.06.24 11:15 月曜日 曇	道路工事軽傷 牡鹿郡女川町飯子浜地 内	激突 物質、材料材料 金属材料	作業員 19才 男 1年 2次下請	既設ヒューム管(φ800)の取壊中、巻きコンクリートから降りようとしたところ、落ちていたヒューム管のPC鋼棒を踏み抜き負傷したもの。	石巻土 木部
35	RO1.07.02 12:45 火曜日 曇	道路工事軽傷 巨理郡山元町坂本字白 山坂	その他 環境等環境等 その他	現場代理人 63才 男 45年 元請	昼休中、現場事務所にて蜂に刺されたもの。	仙台土 木部
36	RO1.07.12 16:40 金曜日 雨	建築工事軽傷 栗原市築館荒田沢地内	墜落、転落 仮設、建築、構築物等仮設、 建築、構築物等 階段、さん橋	その他 31才 男 4年 1次下請	ローリングタワーの昇降梯子から降下中、高さ約2m位で足を滑らせ転落し、近くにいた作業員と接触し腰を打撲したもの。	瀬峰総 務部
37	RO1.07.13 14:00 土曜日 雨	建築工事重傷 仙台市宮城野区中野五 丁目6-18	墜落、転落 その他の装置等用具 はしご等	大工 68才 男 50年 1次下請	脚立の3段目(900mm)に立ち窓周りの内のり造作作業をしていた際、左足を滑らせ落ちたが右足が残り股裂けの状態となり骨折したもの。 被災者は一人親方であり労災保険の特別加入制度で保証	仙台 県警本 部
38	RO1.07.13 15:25 土曜日 晴	設備工事重傷 仙台市宮城野区大槻	挟まれ、巻き込まれ 物上装置、運搬機械動力カ クレーン等 エレベータ、リフト	現場代理人 56才 男 36年 1次下請	エレベータをスロー運転で上昇中、養生テープを剥がそうと手を出したところ左手を挟んで、骨折したものの。	仙台土 木部
39	RO1.07.25 15:00 木曜日 晴	その他軽傷 栗原市金成末野地内	切れ、こすれ 物質、材料材料 金属材料	作業員 42才 男 5年 1次下請	軽トラックに看板類の片付けをしていたところ、荷台に置いていた草刈機の替え刃に接触し指を負傷したものの	瀬峰土 木部
40	RO1.07.27 15:00 土曜日 晴	道路工事軽傷 塩竈市夷塚地内	高温低温との接触 環境等環境等 高温・低温環境	作業員 65才 男 7年 元請	現場作業中に体調不良で自ら病院へ行ったもの。診断結果は熱中症。	仙台土 木部
41	RO1.07.30 16:00 火曜日 晴	その他軽傷 栗原市若柳字川北新町 裏地内	高温低温との接触 環境等環境等 高温・低温環境	作業員 47才 男 6年 元請	集草作業中、異常な発汗(熱中症の症状)が見られたため病院へ連れて行った。	瀬峰土 木部
42	RO1.07.31 11:52 水曜日 晴	道路工事軽傷 登米市登米町寺池3丁 目地内	高温低温との接触 環境等環境等 高温・低温環境	主任技術者 40才 男 14年 元請	基礎コンクリート設置作業時に、体調不良(熱中症)となり病院へ搬送されたもの。	瀬峰土 木部
43	RO1.08.02 11:30 金曜日 晴	その他軽傷 登米市登山町地内	高温低温との接触 環境等環境等 高温・低温環境	交通整理員 50才 男 20年 その他	休憩後具合が悪くなり(熱中症)病院を受診。	瀬峰土 木部
44	RO1.08.02 15:00 金曜日 晴	道路工事 軽傷 登米中田町浅水地内	高温低温との接触 環境等環境等 高温・低温環境	作業員 64才 男 20年 元請	舗装打替時に具合が悪くなり(熱中症)救急車にて病院へ搬送された。	瀬峰土 木部

休業4日以上または全治30日以上

○ 建設機械の横転・転倒事故

番号	発生年月日発生時刻 曜日 天気	工 種 被 災 発 生 場 所	事故の型 大分類名中分類名 小分類名	職種 性別経験 年齢 年数 所属	事故の概要	監督警 察 局
45	RO1.08.06 11:50 火曜日 晴	河川工事軽傷 名取市杉ヶ袋地内	高温低温との接触 環境等環境等 高温・低温環境	作業員 25才 男 1年 元請	作業中、熱中症の症状がみられ病院へ搬送	仙台土 木部
46	RO1.08.07 9:30 水曜日 晴	河川工事軽傷 本吉郡南三陸町戸倉字 長清水136番 地	高温低温との接触 環境等環境等 高温・低温環境	運転手 66才 男 35年 1次下請	障害物の鋼矢板のガス切断を行っていたところ熱中症 の症状がみられ病院へ搬送	石巻土 木部
47	RO1.08.30 11:30 金曜日 雨	港湾・漁港工事 軽傷 本吉郡南三陸町戸倉字 戸倉地内	飛来、落下 その他の装置等圧力 容器 圧力容器	鉄筋工 45才 男 1年 2次下請	杭基礎の鉄筋に防錆材を塗布中、噴霧器のポンプに圧 力をかけた際、ホースが抜け目に防錆材が入ったも の。	石巻 水産林 政部
48	RO1.09.12 15:30 木曜日 晴	その他軽傷 気仙沼市赤岩牧沢地内	墜落、転落 その他の装置等用具 はしご等	その他 63才 男 20年 1次下請	脚立に乗って天井の石膏ボード撤去作業中、姿勢を崩 し足を滑らせ転倒した際に右手首を骨折したものの。	石巻 保健福 祉部
49	RO1.09.13 11:50 金曜日 晴	橋梁工事重傷 宮城郡松島町高城地内	転倒 物質、材料材料 金属材料	その他 68才 男 40年 1次下請	桁の上を歩いて足場材を取りに行く途中、桁に取り付 けられたナットに躓き転倒し、近くにあった足場材に 右肘を強打し負傷したも の。	仙台土 木部
50	RO1.09.25 15:15 水曜日 晴	治山工事重傷 気仙沼市廻館地内	墜落、転落 荷荷 荷姿のもの	その他 44才 男 15年 1次下請	大型土のうの2段目上部で、3段目の大型土のう袋の 口を結ぶ作業を行っていたところ、紐が切れ市道に転 落し骨折したものの。	石巻 水産林 政部
51	RO1.09.28 9:25 土曜日 晴	道路工事軽傷 牡鹿郡大川町高白地内	切れ、こすれ 動力機械 木材加工用機械 チェンソー	作業員 50才 男 3年 2次下請	チェンソーにて伐採した立木の玉切り作業 中、切断が 完了し右手を離し左手のみでチェンソーを持ったとこ ろ、機械が振れ左膝上部に接触し負傷したものの。	石巻土 木部
52	RO1.10.01 9:00 火曜日 晴	橋梁工事軽傷 巨理郡山元町山寺地内	激突され その他の装置等人力機械工 具等 手工具	作業員 42才 男 4年 2次下請	くい打ち機のスクリューを2人で解体中、1人がピン 抜きの治具を固定し、もう1人がハンマで治具を叩い たところ、治具の端にハンマがかかり固定していた作 業員の頬にハンマがかかり負傷したものの。	仙台土 木部
53	RO1.10.03 9:10 木曜日 晴	橋梁工事重傷 本吉郡南三陸町戸倉字 長清水地内	挟まれ、巻き込まれ その他の装置等人力機 械工具等 人カクレーン等	作業員 47才 男 10年 2次下請	橋梁の桁ブロックをウインチとチルホールにて引き出 していたところ、チルホールを固定していたワイヤー が外れチルホールとレールの間に右足を挟まれ負傷し たもの。	石巻土 木部
54	RO1.10.13 8:55 日曜日 晴	砂防工事死亡 刈田郡蔵王町遠刈田温 泉地内	墜落、転落 物上装置、運搬機械乗物 乗用車、バス	その他 61才 男 44年 元請	工事用道路を走行していた際、法面が崩落し陥没して いた箇所気づかず通行してしまい車両が河川に転落 し、その後心肺停止状態で発見され死亡が確認され たもの。	大河原 土木部
55	RO1.10.15 14:10 火曜日 晴	河川工事軽傷 石巻市大谷川浜地内	墜落、転落 仮設、建築、構築物等仮設、建 築、構築物等 構築物、構築物	作業員 63才 男 4年 1次下請	台風によってめくれた遮水シートを直すため、防潮 堤法面で作業していたところ足を滑らせ転落し法留め ブロックに頭部をぶつけたもの。	石巻土 木部
56	RO1.10.21 17:25 月曜日 曇	河川工事軽傷 栗原市築館萩沢地内	激突され 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	作業員 47才 男 元請	0.45m3のバックホウと専用製作器を使用して大型土 嚢を製作していた際に、専用製作器が振れ、被災者の まぶたに接触し、切り傷をおったもの。	瀬峰土 木部
57	RO1.10.29 8:20 火曜日 曇	海岸工事軽傷 気仙沼潮見町地内	切れ、こすれ 仮設、建築、構築物等仮設、 建築、構築物等 階段、さん橋	作業員 65才 男 50年 元請	コテを取りに行くために脚立を梯子代わりに降りよう とした際にバランスを崩し、防潮堤のスリッパに 接触し、左耳たぶを裂傷した。 屋前に治療完了し、午後から軽作業に従事し	石巻 水産林 政部
58	RO1.11.06 14:20 水曜日 晴	水路工事重傷 七ヶ宿町字沢上地内	激突され 動力機械 建設用等機械 その他の建設機械	作業員 57才 男 20年 元請	岩盤掘削作業中にハンドブレーカーの動作を誤り、作 業者の足に刺さったもの。	大河原 農政部
59	RO1.11.07 8:20 木曜日 曇	その他 軽傷 白石市福岡蔵本地内	飛来、落下 仮設、建築、構築物等仮設、建 築、構築物等 その他	その他 22才 男 2年 1次下請	ボーリング機材の分解・運搬の際に機材が落下しボー リング工の足に落下したものの。	大河原 土木部

休業4日以上または全治30日以上

建設機械の横転・転倒事故

番号	発生年月日発生時刻曜日天気	工種被災発生場所	事故の型大分類名中分類名小分類名	職種性別経験年齢年数所属	事故の概要	監督警部局
60	RO1.11.11 10:55 月曜日 曇	海岸工事軽傷 塩竈市浦野々島字平和田地内	転倒 仮設,建築,構築物等仮設,建築,構築物等 その他	作業員 65才 男 45年 1次下請	大型土のうをトラックに積み込む際に、大型土のうの帯紐に足をとられて転倒し左膝を打ったもの。	仙台土木部
61	RO1.11.20 16:05 水曜日 晴	道路工事無し 石巻市魚町地内	墜落, 転落 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	運転手 44才 男 5年 2次下請	残土受け入れ作業中に高さ2.5mの法肩からバックホウが転落したものの。	石巻土木部
62	RO1.11.27 9:00 水曜日 晴	道路工事 軽傷 気仙沼市磯草	切れ, こすれ その他の装置等人力機械工具等 手工具	その他 26才 男 4年 元請	丁張り板の釘打ち付けの際に板を膝で押さえていたところ、貫通した釘が刺さったもの。 そのまま作業を行っていたが、徐々に痛みが強くなり病院へ行ったところ患部が化膿し	石巻土木部
63	RO1.12.02 11:55 月曜日 曇	道路工事無し 石巻市大谷川浜地内	墜落, 転落 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	作業員 58才 男 14年 元請	バックホウで残土整形した後、落差3mの箇所からバックホウを下ろそうとした際に横転したものの。	石巻土木部
64	RO1.12.05 6:45 木曜日 曇	港湾・漁港工事重傷 気仙沼市唐桑町鮎立地内	墜落, 転落 仮設,建築,構築物等仮設,建築,構築物等 足場	作業員 65才 男 16年	地山から本体工へ移動する際に凍結していたと知らず足場板を歩いたところ足を滑らせ2m下に転落したものの。	石巻水産林政部
65	RO1.12.06 15:05 金曜日 曇	海岸工事軽傷 石巻市清水田浜地内	切れ, こすれ 動力機械 一般動力機械 その他の一般動力機械	作業員 34才 男 13年 3次下請	エンジンカッターで側溝を切断中に、カッターの刃が跳ね返り顔面を切創したものの	石巻土木部
66	RO1.12.06 15:20 金曜日 曇	道路工事軽傷 石巻市鮎川浜地内	挟まれ, 巻き込まれ 仮設,建築,構築物等仮設,建築,構築物等 その他	その他 46才 男 24年 元請	単管バリケードを方に担いで移動させようとして、下段に設置していた重石が滑り指を挟んだもの。	石巻土木部
67	RO1.12.11 11:10 水曜日 晴	その他重傷 登米市東和町米川字小田地内	墜落, 転落 環境等環境等 地山, 岩石	その他 62才 男 1年 元請	災害査定の測量補助作業において段差のある箇所を移動する際に浮き石に足を取られ転倒したものの。 40分後、同じ箇所でもう1名が転倒したものの。	瀬峰土木部
68	RO1.12.11 11:50 水曜日 晴	その他重傷 登米市東和町米川字小田地内	墜落, 転落 環境等環境等 地山, 岩石	その他 59才 男 40年 元請	災害査定の測量補助作業において段差のある箇所を移動する際に浮き石に足を取られ転倒したものの。	瀬峰土木部
69	RO1.12.23 10:10 月曜日 晴	道路工事無し 気仙沼市大初平地内	墜落, 転落 動力機械 建設用等機械 トラクタ系機械	運転手 64才 男 45年 元請	グレーダを停車させ降りたところサイドブレーキがうまくグレーダが自走して路肩から転落したものの。	石巻土木部

休業4日以上または全治30日以上

建設機械の横転・転倒事故

宮城県発注工事における事故の発生状況【物損公衆災害】

(平成31年暦年)

番号	発生年月日 発生時刻 曜日 天気	工種 被災 発生場所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	被災者種別 年齢 性別 被害物 所属	事故の概要	監督署 部局
1	H31.01.08 16:15 火曜日 曇	水路工事 名取市高館吉田地 内	埋設物破損(公衆) 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	掘削作業中に水道引き込み管を損傷させたもの。	仙台 農林水産部
2	H31.01.10 11:00 木曜日 晴	道路工事 本吉郡南三陸町志 津川字平磯地内	架空物破損(公衆) 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	現場内を横断しているNTT線をバックホウで損傷させたもの。	石巻 土木部
3	H31.01.16 15:30 水曜日 晴	設備工事 気仙沼市赤岩館下 53	地上物衝突(公衆) 物上装置,運搬機械 動力クレーン等 デリック	公共施設	歩道にコンクリート車を駐車させようとした際、幅寄せしすぎてコンクリート左側をガードパイプ上段に当たり、破損させたもの。	石巻 県警本部
4	H31.01.18 13:30 金曜日 曇	道路工事 石巻市須江地内	埋設物破損(公衆) 動力機械 建設用等機械 その他の建設機械	埋設管	路上路盤再生によるスタビライザーで攪拌作業中に水道管を破損したもの。	石巻 土木部
5	H31.01.22 10:15 火曜日 晴	区画整理工事(圃) 栗原市若柳川南地 内	埋設物破損(公衆) 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	パイプライン工の施工中に市水道管(VPφ30mm)を破損したもの。	瀬峰 農林水産部
6	H31.01.23 9:30 水曜日 晴	区画整理工事(圃) 栗原市若柳川南地 内	埋設物破損(公衆) 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	パイプライン工の施工中に市水道管(VPφ40mm)を破損したもの。	瀬峰 農林水産部
7	H31.02.01 9:00 金曜日 晴	港湾・漁港工事 石巻市三河町地内	激突 環境等 環境等 異常環境等	自動車・バイク	鋼管杭打設作業中、遠隔玉掛外し機(コラムロック)が風に煽られ、他工事のダンプトラックのミラーに接触したもの。	石巻 土木部
8	H31.02.03 11:00 日曜日 晴	道路工事 本吉郡南三陸町志 津川字平磯地内	架空物破損(公衆) 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	現場内を横断しているNTT線をバックホウで損傷させたもの。	石巻 土木部
9	H31.02.04 8:30 月曜日 晴	道路工事 登米市南方町新沢 田地内	激突 環境等 環境等 異常環境等	自動車・バイク	走行中の一般車と強風により道路内に転倒した安全掲示板が接触し、一般車のバンパーが破損したもの。	瀬峰 土木部
10	H31.02.12 8:50 火曜日 曇	水路工事 名取市高館地区吉 田字東内館3-1	架空物破損(公衆) 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウを移動させる際、アームをあげた状態で走行したため、電話線を切断したもの。	仙台 農林水産部
11	H31.02.14 10:40 木曜日 晴	道路工事 名取市関上地内	埋設物破損(公衆) その他 その他の起因物 その他の起因物	埋設管	既設水路撤去作業の振動により、埋設されていた下水道管を損傷させたもの。既設水路の撤去作業後、水路に汚水が流れ出たもの。	仙台 土木部
12	H31.02.25 15:30 月曜日 曇	区画整理工事(圃) 気仙沼市本吉町寺 谷	埋設物破損(公衆) 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	水路工のパイプライン埋設工事中、バックホウで水道管を傷付け、漏水させたもの。	石巻 農林水産部
13	H31.02.28 13:45 木曜日 雨	治山工事 気仙沼市中山地区	架空物破損(公衆) 物上装置,運搬機械 動力運搬機 トラック	電柱・電線	ダンプトラックで土砂を搬入後、荷台を降ろさず走行し、電線・電話線を切断したもの。	石巻 農林水産部
14	H31.03.06 13:20 水曜日 晴	道路工事 牡鹿郡女川町飯子 浜	転倒 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	公共施設	路体盛土をバックホウで転圧中、バックホウが横転したもの。	石巻 土木部

電柱・電線
埋設管

番号	発生年月日 発生時刻 曜日 天気	工種 被災 発生場所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	被災者種別 年齢 性別 被害物 所属	事故の概要	監督署 部局
15	H31.03.18 11:00 月曜日 晴	道路工事 本吉郡南三陸町志 津川字平磯地内	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	現場内を横断しているNTT線をバックホウで切断したものの。	石巻 土木部
16	H31.03.19 16:40 火曜日 晴	海岸工事 宮城郡七ヶ浜町花 瀬浜浜沼	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウで敷鉄板を移動中、架線（NTT）にアームが接触し、切断したものの。	仙台 土木部
17	H31.03.22 14:30 金曜日 晴	河川工事 仙台市青葉区米ヶ 袋地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	堆積土砂をバックホウで掘削時、水位観測所のケーブルとボックスを損傷させたものの。	仙台 土木部
18	H31.03.24 21:00 日曜日 曇	港湾・漁港工事 仙台市宮城野区港 1丁目3	架空物破損（公衆） 物上装置、運搬機械 動力運搬機 トラック	電柱・電線	土砂を荷下ろしした後、ダンプ荷台を上げたまま走行し、架空線を引っかけ電柱を倒したものの。	仙台 土木部
19	H31.04.03 8:55 水曜日 晴	区画整理事工（圃） 宮城郡松島町手樽 地内	架空物破損（公衆） 物上装置、運搬機械 動力運搬機 トラック	電柱・電線	回送車（10t車）でバックホウ（0.25m ³ ）を移動中NTT電話回線光ケーブルに接触し破損したものの。	仙台 農政部
20	H31.04.05 9:30 金曜日 晴	区画整理事工（圃） 亘理郡亘理町長瀬 地内外	埋設物破損（公衆） その他 その他の起因物 その他の起因物	埋設管	パイプライン設置工事において掘削したところ水道管が確認され、使用されていない水道管だと思いノコギリで切断したものの。	仙台 農政部
21	H31.04.06 22:00 土曜日 晴	河川工事 本吉郡南三陸町戸 倉字折立地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	バックホウで歩道の掘削中、誤って水道管を破損したものの。	石巻 土木部
22	H31.04.09 13:00 火曜日 晴	区画整理事工（圃） 東松島市大塚東名 地内	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	パイプラインの埋戻し時にバックホウがNTT線と接触し切断したものの。	石巻 農政部
23	H31.04.10 11:00 水曜日 曇	道路工事 登米市東和町朝田 貴地内	架空物破損（公衆） 物上装置、運搬機械 動力運搬機 トラック	公共施設	荷台をダンプアップした際に、上部にあった案内標識（三陸道）に接触し破損したものの。	瀬峰 土木部
24	H31.04.12 10:25 金曜日 晴	区画整理事工（圃） 宮城郡松島町磯崎 地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 その他の建設機械	埋設管	区画整理の現場にて推進工法（ベビーモール工法）にて鋼管（φ300）を推進中に水道管を切断したものの。	仙台 農政部
25	H31.04.19 17:10 金曜日 曇	海岸工事 石巻市大原浜地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 解体用機械	埋設管	既設側溝をブレードで撤去していたところ、水道管配置図とは異なるところに水道管があり、ブレードで破損したものの	石巻 土木部
26	H31.04.20 11:50 土曜日 晴	建築工事 名取市名取が丘六 丁目11-1	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	バックホウで基礎工事掘削作業中に既設の埋設給水管（φ25）に接触し破損させたもの	仙台 土木部
27	H31.04.22 14:50 月曜日 晴	水路工事 石巻市北上町橋浦 地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	既設パイプラインを撤去時、バックホウでφ50mmの水道管に接触し破損させたもの	石巻 農政部
28	H31.04.29 10:25 月曜日 晴	区画整理事工（圃） 宮城郡松島町磯崎 地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	給水栓設置に伴いバックホウで試掘中、宅地引込み水道管（φ13mm）を切断したもの	仙台 農政部
29	R01.05.04 13:20 土曜日 晴	区画整理事工（圃） 宮城郡松島町磯崎 地内	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	資材（VU250）をバックホウで移動中、架空線（NTT線）と接触し切断させたもの	仙台 農政部

電柱・電線

埋設管

番号	発生年月日 発生時刻 曜日 天気	工種 被災 発生場所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	被災者種別 年齢 性別 被害物 所属	事故の概要	監督署 部局
30	R01.05.07 14:30 火曜日 晴	公園工事 宮城県松島町幡谷 宇泉ヶ原地内	激突 物上装置,運搬機械 乗物 乗用車, バス	自動車・バイク	現場作業が終わり会社に向かうため高速道路を運転中、脇見運転により路肩で作業していたトラックに接触し、弾みで元請の車が横転したものの。	仙台 土木部
31	R01.05.25 10:00 土曜日 晴	港湾・漁港工事 気仙沼市潮見町	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	鋼管杭打設中、バックホウが誤ってNTT線と接触し弛ませたもの。	石巻 水産林 政部
32	R01.05.25 11:00 土曜日 晴	その他 栗原市栗駒芋坪批 把田前地内	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウにて堤防除草作業中に木の根と接触し、とっさにブームを上げた際に電力線と接触し損傷させたもの。	瀬峰 土木部
33	R01.05.27 15:00 月曜日 晴	道路工事 石巻市大谷川浜地 内	埋設物破損（公衆） その他の装置等 用具 その他	埋設管	水道管（φ50）に保温材を取り付けるため、ロープで水道管を持ち上げた際にジョイント部が外れ水漏れしたものの。	石巻 土木部
34	R01.05.29 23:30 水曜日 晴	橋梁工事 東松島市大曲地内	交通事故（道路） 物質, 材料 材料 金属材料	自動車・バイク	定川大橋仮橋の隙間を保護する鉄板が外れ一般車両の下部に接触し車両が損傷したものの	石巻 土木部
35	R01.05.29 15:30 水曜日 晴	河川工事 岩沼市寺島地内	架空物破損（公衆） 物上装置,運搬機械 動力クレーン等 移動式クレーン	電柱・電線	敷鉄板を運搬する際ユニックのブームを上げたまま走行し、通信ケーブル、電話線、光ケーブルを切断したものの。	仙台 土木部
36	R01.05.30 16:20 木曜日 晴	道路工事 石巻中央地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	バックホウでコンクリート構造物取壊し中に水道管と接触し破損したものの。	石巻 土木部
37	R01.06.03 10:00 月曜日 晴	河川工事 南三陸町戸倉字折 立地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	旧家屋既存構造物をバックホウで撤去中、水道管（φ40）に接触し切断したものの。	石巻 土木部
38	R01.06.06 16:35 木曜日 曇	道路工事 牡鹿郡女川町野々 浜地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	柵を設置するためバックホウで掘削していたところ、水道管（φ40）に接触し破損したものの。	石巻 土木部
39	R01.06.15 23:30 土曜日 雨	道路工事 石巻市雄勝町大浜	激突 仮設,建築,構築物等 仮設,建築,構築物等 その他	自動車・バイク	強風により単管バリケードが倒れ、そこに一般車両が接触しバンパーが破損したものの。	石巻 土木部
40	R01.06.16 13:00 日曜日 曇	道路工事 石巻市谷川浜地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	残土置場端部に仮給水管を露出した状態で設置されており、バックホウが近接し土砂が給水管に当たりジョイント部がスズレ漏水したものの。	石巻 土木部
41	R01.06.17 14:00 月曜日 晴	道路工事 黒川郡大郷町山崎 地内	激突 仮設,建築,構築物等 仮設,建築,構築物等 その他	自動車・バイク	飛散防止ネット（単管パイプ）を道路脇に設置していたが、強風により単管パイプが傾き、バスのフロントガラスに接触し破損したものの。	古川 土木部
42	R01.06.18 11:54 火曜日 晴	河川工事 南三陸町戸倉字長 清水	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウ自走中アームにて架空線（NTTケーブル）に接触し切断したものの	石巻 土木部
43	R01.06.23 10:30 日曜日 曇	道路工事 石巻市十八成浜地 内	交通事故（道路） 仮設,建築,構築物等 仮設,建築,構築物等 建築物, 構築物	自動車・バイク	県道取付道路で表層（50mm）未施工でマンホール周辺をすりつけ供用していたが、一般車両の底部がマンホールと接触し破損したものの。	石巻 土木部
44	R01.06.27 12:30 木曜日 曇	道路工事 東松島市大曲地内	埋設物破損（公衆） 不明 不明 不明	埋設管	新設道路を横断していた農業用水パイプラインから漏水が発生したものの。原因不明	石巻 土木部

電柱・電線

埋設管

番号	発生年月日 発生時刻 曜日 天気	工種 被災 発生場所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	被災者種別 年齢 性別 被害物 所属	事故の概要	監督署 部局
45	R01.06.28 8:20 金曜日 曇	道路工事 石巻市鹿又	交通事故(道路) 物上装置,運搬機械 乗物 乗用車, バス	自動車・バイク	停車していたトラックに元請社員が運転する 自動車が追突したもの。	石巻 土木部
46	R01.06.28 6:50 金曜日 曇	道路工事 石巻市雄勝町小島 地内	交通事故(道路) 環境等 環境等 その他	自動車・バイク	(一)釜谷大須雄勝線小島工区で片側交互通 行区間で、一般車両が通行中ポットホールに はまり車体下部を損傷したものの。	石巻 土木部
47	R01.07.03 14:00 水曜日 晴	道路工事 栗原市築館字源光 地内	埋設物破損(公衆) 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	既設排水溝をバックホウにて撤去していた 際、既設の塩ビ管に接触し破損させたもの。	瀬峰 土木部
48	R01.07.03 10:20 水曜日 晴	道路工事 気仙沼市本吉町三 島地内	埋設物破損(公衆) 動力機械 建設用等機械 くい打機及び杭抜機	埋設管	ガードレール支柱の打込みを行っていたと ころ、凶面に記載の無い給水管(ポリ管)が埋 設されており切断したものの。	石巻 水産林 政部
49	R01.07.08 9:00 月曜日 晴	港湾・漁港工事 気仙沼市潮見町	激突され 物上装置,運搬機械 動力クレーン等 クレーン	公共施設	クローラークレーンによる吊荷作業中、吊荷 の鋼管杭が気仙沼魚市場上屋外壁に接触し一 部破損したものの。	石巻 水産林 政部
50	R01.07.13 15:00 土曜日 晴	その他 登米市豊里町一円 地内	飛来, 落下 動力機械 一般動力機械 その他の一般動力機械	自動車・バイク	道路の維持管理業務にて道路脇の除草作業 中、石が跳ね通行していた一般車両の助手席 側の窓ガラスを破損させたもの。	瀬峰 土木部
51	R01.07.18 9:50 木曜日 曇	設備工事 仙台市太白区茂庭 地内	埋設物破損(公衆) その他の装置等 溶接装置 ガス溶接装置	埋設管	ライナプレートの切断作業中、プレートの裏 にある埋設ケーブルを焼失させたもの。	仙台 企業局
52	R01.07.31 9:30 水曜日 晴	その他 伊具郡丸森町字耕 野字岩	飛来, 落下 環境等 環境等 立木等	自動車・バイク	法面上部の伐採作業中、倒れないだろうと 思っていた木が倒れ通行車両に接触し、車両 に傷が付いたもの	大河原 土木部
53	R01.08.05 14:30 月曜日 晴	河川工事 気仙沼市浜町2丁目 地内	埋設物破損(公衆) 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	樋管取付水路構築のためバックホウで試掘し ていたところ、水道管(φ100)と接触し破 損したもの	石巻 土木部
54	R01.08.05 14:00 月曜日 晴	その他 気仙沼市本吉町宮 内地内	飛来, 落下 動力機械 一般動力機械 その他の一般動力機械	自動車・バイク	道路の維持管理業務にて道路脇の除草作業 中、石が跳ね通行していた一般車両の運転席 側後部座席の窓ガラスを破損させたもの。	石巻 土木部
55	R01.08.06 8:45 火曜日 晴	水路工事 亘理郡山元町高瀬 地内	架空物破損(公衆) 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウ(0.8m3級)移動中、旋回した際 にNTTの架空線と接触し切断したもの	大河原 農政部
56	R01.08.21 8:30 水曜日 晴	建築工事 仙台市太白区八本 松二丁目7-29	地上物衝突(公衆) 物上装置,運搬機械 動力運搬機 トラック	公共施設	敷鉄板搬入時、トレーラーがバックで入場し た際、支援学校の東門扉及び郵便受けに接触 したものの。	仙台 教育委 員会
57	R01.08.22 9:40 木曜日 雨	橋梁工事 牡鹿郡女川町浦宿 浜	その他 物上装置,運搬機械 動力クレーン等 クレーン	汚濁・汚染	仮橋上に設置していたクローラークレーン 下部よりオイルが漏れ海上に流出したものの。	石巻 土木部
58	R01.09.19 15:25 木曜日 晴	道路工事 牡鹿郡女川町飯子 浜地内	架空物破損(公衆) 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウ(0.45m3)にて構造物撤去中、 コンクリート殻をダンプトラックに積み込む 際、NTT光ケーブルに接触し切断したもの。	石巻 土木部
59	R01.09.27 9:00 金曜日 晴	港湾・漁港工事 塩竈市貞山通三丁 目	埋設物破損(公衆) 動力機械 建設用等機械 くい打機及び杭抜機	埋設管	鋼矢板を打設したところ埋設物に接触し破断 させたもの。	仙台 土木部

電柱・電線

埋設管

番号	発生年月日 発生時刻 曜日 天気	工種 被災 発生場所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	被災者種別 年齢 性別 被害物 所属	事故の概要	監督署 部局
60	R01.10.03 8:30 木曜日 曇	道路工事 牡鹿郡女川町高白 地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	バックホウで掘削中、給水管（φ20mm）に 接触し切断したものの。	石巻 土木部
61	R01.10.04 2:10 金曜日 ？	道路工事 登米市登米町寺池 桜小路地内	交通事故（道路） 仮設、建築、構築物等 仮設、建築、構築物等 その他	自動車・バイク	路肩に設置していた工事予告看板が強風により 道路に飛ばされ、そこを車両が通過した 際、車両左前方のタイヤがパンクしたものの。	瀬峰 土木部
62	R01.10.05 15:00 土曜日 晴	港湾・漁港工事 塩竈市貞山通二丁 目地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	バックホウにて既設側溝撤去作業中、バケッ トにて給水管（φ40）を切断したものの。	仙台 土木部
63	R01.10.15 12:30 火曜日 晴	その他 黒川郡大衡村沖の 平地内	転倒 物上装置、運搬機械 乗物 その他	仮設物	10t強力吸引車で汚泥吸引後、吸引車が出口 の坂道を登り切れず車重によりブレーキが利 かなくなり、坂道を下りフェンスを突き破り 車両が池内に転落したのも。運転手は途中で 飛び降りたため怪我はなし。	古川 企業局
64	R01.10.28 9:15 月曜日 曇	その他 栗原市若柳上畑岡 地内	激突され 動力機械 木材加工用機械 チェンソー	自動車・バイク	伐採作業時に通行車両の有無を確認せずに作 業したため、車両の一部を破損および傷つけ た。 けが人はなく、補修等は保険を使い対応す る。	瀬峰 土木部
65	R01.10.29 10:30 火曜日 曇	揚排水機場工事 名取市下増田西京 塚	切れ、こすれ 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	基礎コンクリート撤去中に埋設されていた水 道管を誤って切断した。 利用者の無い水道管だったため、切断による 周囲への影響はなかった。	仙台 農政部
66	R01.10.30 11:00 水曜日 晴	道路工事 気仙沼市小汐 汐	切れ、こすれ 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	側溝掘え付け作業時に操作を誤り、NTTケー ブルおよび光ファイバー線にバックホウア ームが触れ、ケーブルが切断してしまった。 管理会社へ復旧作業を依頼した。	土木部
67	R01.10.31 12:15 木曜日 晴	海岸工事 塩竈市新浜町三丁 目地内	激突され 物上装置、運搬機械 動力運搬機 トラック	公共施設	資材運搬中のトラックがガードレールに衝突 し破損させたもの。 けが人なし。処分無し。	仙台 水産林 政部
68	R01.11.01 11:40 金曜日 晴	道路工事 石巻市尾崎宇宮下 地内	激突され 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	BHで既設建造物の撤去作業時、埋設された 排水ポンプ用のセンサーケーブルを破損さ せ、自動排水ができなくなったもの。 手動に切り替えて運転中のため、周囲への影 響は小さい。	石巻 土木部
69	R01.11.01 13:40 金曜日 晴	道路工事 石巻市魚町	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	道路路床部分の掘削作業中に埋設された水道 管を損傷させた。 現在使用されていない水道管であった。	石巻 土木部
70	R01.11.05 13:30 火曜日 晴	その他 (主)仙台空港線 岩 沼市下野郷地内	激突され 動力機械 建設用等機械 その他の建設機械	自動車・バイク	除草作業中の飛び石が通行車両にあたり、く ほみ傷がついたもの。 けが人は無し。管理業者の保険で対応するも の。	仙台 土木部
71	R01.11.20 12:00 水曜日 晴	道路工事 石巻市門脇元明神	飛来、落下 物上装置、運搬機械 動力運搬機 トラック	仮設物	現場内のカラーコーン等が突風か交通事故で 散乱し、通りかかったトレーラーが巻き込み バンパーを破損したものの。	石巻 土木部
72	R01.11.20 15:00 水曜日 晴	橋梁工事 石巻市荻浜	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	臨港道路下を掘削したところ水道の引き込み 管を破損したものの。	石巻 土木部
73	R01.11.26 13:50 火曜日 晴	区画整理工事（圃） 栗原市若柳川南	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	旧道撤去作業中に水道管を破損したものの。	瀬峰 農政部
74	R01.12.06 11:30 金曜日 晴	区画整理工事（圃） 東松島市大塚	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	バックホウの移動中、ケーブルに接触し電柱 を破損したものの。	石巻 農政部

電柱・電線
埋設管

番号	発生年月日 発生時刻 曜日 天気	工 種 被 災 発 生 場 所	事故の型 大分類名 中分類名 小分類名	被災者種別 年 齢 性 別 被 害 物 所 属	事故の概要	監督署 部 局
75	R01.12.10 10:00 火曜日 晴	道路工事 石巻市鮎川浜地内	埋設物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	埋設管	既設構造物撤去作業時、バックホウのバケットが水道管に当たり損傷したものを。	石巻 土木部
76	R01.12.16 8:40 月曜日 晴	道路工事 巨理郡山元町山寺 地内	架空物破損（公衆） 物上装置,運搬機械 動力運搬機 トラック	電柱・電線	運搬車（8.7t積み）にブルドーザ（7t）を乗せて現場に搬入しようとしたところ、横断していた光ケーブルとブルドーザのICアンテナが接触し損傷させたもの	仙台 土木部
77	R01.12.20 9:00 金曜日 晴	道路工事 登米市南方町松島 前	飛来, 落下 動力機械 建設用等機械 その他の建設機械	自動車・バイク	路面切削作業中のダンプ脇を通過した際にAs廃材が車のボンネットに落ちフロントガラスに跳ね返り破損したものを。	瀬峰 土木部
78	R01.12.24 9:10 火曜日 晴	道路工事 気仙沼市大初平	架空物破損（公衆） 動力機械 建設用等機械 ショベル系機械	電柱・電線	下層路盤材の敷均しを行っていたところアームが電話線に接触したものを。	石巻 土木部

電柱・電線
 埋設管