


# 【鹿折川水系鹿折川】 進捗状況

## 事業概要

復旧延長 L=3,098m, 右岸L=1,592m, 左岸L=1,506m

堤防工(津波堤防) L=3,098m  
水門工 N=8門

## 事業位置



2級河川鹿折川水系鹿折川  
気仙沼市浜町二丁目地内

## 計画平面図




① 着手前 平成25年4月



② 着手前 平成25年10月



## 計画横断図



③ 着手前 平成25年10月



④ 着手前 平成26年9月



# 【鹿折川水系鹿折川】 進捗状況

## 進捗状況

令和元年12月20日に完成しました。

### ① 令和元年11月末現在の状況



左岸河口部(一部を除く)は、完成しました。

### ② 令和元年11月末現在の状況



浪板橋付近は、両岸とも完成しました。

### ③ 令和元年11月末現在の状況



国道45号下流側は、両岸とも完成しました。

### ④ 令和元年11月末現在の状況



国道45号上流側は、両岸とも完成しました。