

## ○東日本台風 河川災害復旧工事の進捗状況

| 事務所            | 全体<br>件数 | 着手<br>件数 | 着手率  | 完成<br>件数 | 完成率    |
|----------------|----------|----------|------|----------|--------|
| 大河原土木事務所       | 193      | 193      | 100% | 193      | 100.0% |
| 仙台土木事務所        | 89       | 89       | 100% | 89       | 100.0% |
| 北部土木事務所        | 87       | 87       | 100% | 85       | 97.7%  |
| 大崎地方ダム総合事務所    | 2        | 2        | 100% | 2        | 100.0% |
| 北部土木事務所栗原地域事務所 | 39       | 39       | 100% | 39       | 100.0% |
| 東部土木事務所        | 26       | 26       | 100% | 26       | 100.0% |
| 東部土木事務所登米地域事務所 | 29       | 29       | 100% | 29       | 100.0% |
| 気仙沼土木事務所       | 68       | 68       | 100% | 68       | 100.0% |
| 河川課            | 2        | 2        | 100% | 2        | 100.0% |
| 総 計            | 535      | 535      | 100% | 533      | 99.6%  |

全体件数・・・災害査定決定件数

着手件数・・・災害復旧工事の契約件数

完成件数・・・災害復旧工事の現場完了件数

※赤字下線部は先月より変更があったもの