

東日本大震災における被害等状況

2012/1/4 17:00

市町村	人的被害					住家被害						ライフライン復旧状況(津波で流出した地域を除く)			避難所状況		火災状況	その他
	死者	行方不明者	重傷	軽傷	その他	全壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水	非住家被害	電気	都市ガス	水道	避難所数 施設	避難者数 人	火災発生 件数	被害の大きい箇所
	人	人	人	人	人	棟	棟	棟	棟	棟	棟							
仙台市	704	26	275	1,994	0	27,409	87,124	109,197	調査中	調査中	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	39	沿岸部及び丘陵地(宅地)
石巻市	3,181	651	調査中	調査中	調査中	22,357	11,021	20,364	6,821	10,908	7,301	復旧	復旧	復旧	0	0	23	沿岸部及び河口部
塩竈市	31	1	2	8	調査中	757	3,713	6,082	調査中	調査中	892	復旧	復旧	復旧	0	0	7	北浜・貞山通・海岸通・港町・浦戸
気仙沼市	1,030	343	調査中	調査中	調査中	8,486	2,540	4,248	調査中	調査中	10,189	復旧	復旧	復旧	0	0	8	沿岸一帯
白石市	1	0	0	18	0	40	527	2,089	0	0	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	1	なし
名取市	911	56	14	191	0	2,806	1,060	9,711	調査中	調査中	2,663	復旧	復旧	復旧	0	0	12	開上、下増田
角田市	0	0	0	4	0	13	150	923	0	0	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	阿武隈堤防法面崩壊
多賀城市	188	1	調査中	調査中	調査中	1,687	3,255	5,269	調査中	調査中	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	15	町前・桜木・八幡・明月 宮内・栄大代・鶴ヶ谷
岩沼市	182	1	7	286	0	724	1,601	2,885	調査中	調査中	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	1	東部地区 玉清地区
登米市	0	4	11	40	0	196	1,480	3,229	0	3	748	復旧	被害なし	復旧	0	0	5	調査中
栗原市	0	0	6	544	0	56	350	4,567	0	3	48	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	若柳,高清水,金成
東松島市	1,047	66	調査中	調査中	調査中	5,432	5,495	3,580	調査中	調査中	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	1	太平洋沿岸
大崎市	5	0	73	147	0	561	2,182	8,418	調査中	調査中	328	復旧	被害なし	復旧	0	0	3	田尻, 古川
蔵王町	0	0	0	0	0	16	142	1,095	0	0	681	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
七ヶ宿町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
大河原町	0	0	0	0	1	9	136	1,266	0	0	109	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
村田町	0	0	0	1	0	9	114	629	0	0	250	復旧	被害なし	復旧	0	0	1	宇町地区中心部
柴田町	2	0	3	1	調査中	13	188	1,602	0	0	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	0	なし
川崎町	0	0	0	0	3	0	14	390	0	0	3	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	小野地区
丸森町	0	0	0	0	0	1	32	506	0	0	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	1	なし
亘理町	257	12	2	調査中	43	2,516	1,142	2,236	843	283	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	3	荒浜・吉田東部地区
山元町	671	19	9	81	調査中	2,211	1,064	1,111	調査中	調査中	324	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	沿岸沿い
松島町	2	0	3	34	0	219	1,540	1,461	191	88	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	2	松島海岸地区
七ヶ浜町	70	5	調査中	調査中	調査中	729	460	1,067	調査中	調査中	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	0	調査中
利府町	46	0	4	0	調査中	54	808	3,212	45	14	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	0	浜田地区, 須賀地区
大和町	0	0	0	7	0	41	256	2,618	0	0	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	0	なし
大郷町	1	0	1	4	1	49	260	730	0	0	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
富谷町	0	1	2	31	0	18	659	5,185	0	0	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	1	なし
大衡村	0	1	0	4	0	0	9	764	0	0	7	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
色麻町	0	0	0	9	0	0	14	204	0	0	26	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
加美町	0	0	0	33	0	8	35	749	0	0	109	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
涌谷町	1	2	3	20	24	143	727	949	0	0	533	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
美里町	0	1	19	48	0	129	618	3,125	0	0	1,702	復旧	被害なし	復旧	0	0	2	なし
女川町	575	361	調査中	調査中	2	2,923	338	671	調査中	調査中	1,613	復旧	被害なし	復旧	0	0	5	女川地区
南三陸町	566	310	調査中	調査中	調査中	3,142	166	1,214	調査中	調査中	293	復旧	被害なし	復旧	0	0	5	沿岸部
計	9,471	1,861	434	3,505	74	82,754	129,220	211,346	7,900	11,299	27,819				0	0		

※上記には、4月7日・7月25日・7月31日・8月19日・10月10日の余震の被害を含んでいます。