


# 土砂災害警戒区域の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅱ-自-2390-2
箇所名	下要害
所在地	気仙沼市本吉町下要害
調査機関	気仙沼土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	平成27年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-自-2390-2	箇所名	下要害	所在地	気仙沼市本吉町下要害
---------	------	-------------	-----	-----	-----	------------

