

## 1 2 廃棄物対策

### 1) 廃棄物施設の稼働状況

#### 【活動の概要】

震災直後は停電及び施設の損壊により、一般ごみ及びし尿の処理が停止し、収集運搬業務が停滞し住民の生活に影響を与えたことから、震災後、随時処理施設に行き、復旧状況等情報収集に努めた。

#### <施設の概要>

##### ○ 気仙沼市

- ・ごみ焼却施設 : 162 t / 日
- ・粗大ごみ処理施設 : 39 t / 日
- ・し尿処理施設 : 130 k l / 日

##### ○ 南三陸町

- ・不燃物破碎施設 : 10 t / 日
- ・衛生センター (し尿) : 30 k l / 日

#### <復旧状況>

全ての施設で正常に稼働している。