

## 宮城県管理ダムの被災状況

【防災情報・ダム】 令和3年2月13日発生地震について

令和3年2月14日：11時00分時点

番号	ダム名	目視による外観点検の結果	備考
1	大倉ダム	異常なし	震度発生対象地点最大震度：5強
2	樽水ダム	異常なし	震度発生対象地点最大震度：5強
3	七北田ダム	異常なし	震度発生対象地点最大震度：5強
4	南川ダム	異常なし	震度発生対象地点最大震度：5弱
5	宮床ダム	異常なし	震度発生対象地点最大震度：5弱
6	惣の関ダム	異常なし	震度発生対象地点最大震度：5強
7	漆沢ダム	異常なし	震度発生対象地点最大震度：5弱
8	化女沼ダム	異常なし	震度発生対象地点最大震度：5強
9	上大沢ダム	異常なし	震度発生対象地点最大震度：4
10	二ツ石ダム	異常なし	震度発生対象地点最大震度：5弱
11	岩堂沢ダム	異常なし	震度発生対象地点最大震度：4
12	花山ダム	異常なし	震度発生対象地点最大震度：5弱
13	栗駒ダム	異常なし	震度発生対象地点最大震度：5弱
14	荒砥沢ダム	異常なし	震度発生対象地点最大震度：5弱
15	小田ダム	異常なし	震度発生対象地点最大震度：5弱
16	弘川ダム	異常なし	震度発生対象地点最大震度：5弱
17	長沼ダム	異常なし	震度発生対象地点最大震度：6弱