


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|------------|
| 告示番号 | 宮城県告示第118号 |
| 告示年月日 | 平成31年2月19日 |

| | |
|---------|----------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | Ⅱ-自-2169(1321002169) |
| 箇所名 | 中窪の2 |
| 所在地 | 東松島市西福田字中窪 |
| 調査機関 | 宮城県東部土木事務所 |



位置図 (S=1:200,000)



位置図 (S=1:25,000)

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 平30情複、第585号)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|------------|
| 告示番号 | 宮城県告示第118号 |
| 告示年月日 | 平成31年2月19日 |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

| | |
|------|--------|
| 調査年度 | 平成29年度 |
|------|--------|

| | | | | | | |
|---------|------|-----------------------|-----|------|-----|------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-自-2169(1321002169) | 箇所名 | 中窪の2 | 所在地 | 東松島市西福田字中窪 |
|---------|------|-----------------------|-----|------|-----|------------|

