


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	宮城県告示第87号
告示年月日	平成23年2月4日

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	I-自-1129(1311001129)
箇所名	舞根の1
所在地	気仙沼市唐桑町東舞根
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

宮城県

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)、数値地図50000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平22東複、第59号)」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	宮城県告示第87号
告示年月日	平成23年2月4日

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	平成21年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-自-1129(1311001129)	箇所名	舞根の1	所在地	気仙沼市唐桑町東舞根
---------	------	----------------------	-----	------	-----	------------

