



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|------------|
| 告示番号 | 宮城県告示第177号 |
| 告示年月日 | 平成27年2月24日 |

| | |
|---------|--------------------------|
| 自然現象の種類 | 土石流 |
| 溪流番号 | 8-11-036-2(1281100036-2) |
| 水系名 | — |
| 河川名 | 鹿折川 |
| 溪流名 | 東中才沢4-2 |
| 所在地 | 気仙沼市東中才 |
| 調査機関 | 宮城県気仙沼土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図20000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平22業複、第945号)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|------------|
| 告示番号 | 宮城県告示第177号 |
| 告示年月日 | 平成27年2月24日 |

| | |
|------|--------|
| 調査年度 | 平成22年度 |
|------|--------|

| | | | | | | |
|-------|------|--------------------------|-----|---------|-----|---------|
| 渓流の位置 | 渓流番号 | 8-11-036-2(1281100036-2) | 渓流名 | 東中才沢4-2 | 所在地 | 気仙沼市東中才 |
|-------|------|--------------------------|-----|---------|-----|---------|

