


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)


表紙 概況、位置図

告示番号	宮城県告示第968号
告示年月日	平成20年10月7日

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	I-自-1088(1311001088)
箇所名	幸町一丁目の1
所在地	気仙沼市幸町一丁目
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



概況図 (S=1:200,000)



位置図 (S=1:25,000)

宮城県

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 1/25,000 地形図、1/200,000 地勢図を複製したものです。(承認番号 平 19東複第 301号)

## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	宮城県告示第968号
告示年月日	平成20年10月7日

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	平成19年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-自-1088(1311001088)	箇所名	幸町一丁目の1	所在地	気仙沼市幸町一丁目
---------	------	----------------------	-----	---------	-----	-----------

