


土砂災害防止に関する基礎調査(土石流)


表紙 概況,位置図

告示番号	宮城県告示第769号
告示年月日	平成24年10月9日

自然現象の種類	土石流
渓流番号	5-27-019(1252700019)
水系名	北上川
河川名	二迫川
溪流名	早坂沢1
所在地	栗原市鶯沢北郷早坂, 鶯沢北郷境塚, 鶯沢北郷若宮
調査機関	宮城県北部土木事務所 栗原地域事務所



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200,000(地図画像)及び数値地図25,000地図画像を複製したものである。(承認番号 平成21業複、第865号)

宮城県


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	宮城県告示第769号
告示年月日	平成24年10月9日

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成21年度

渓流の位置	渓流番号	渓流名	早坂沢1	所在地
	5-27-019(1252700019)			栗原市鷲沢北郷早坂、鷲沢北郷境塙、鷲沢北郷若宮



宮城県