

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)


表紙 概況、位置図

告示番号	宮城県告示第243号
告示年月日	令和2年3月27日

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	II-自-0958
箇所名	芋沢の2
所在地	宮城郡松島町北小泉字芋沢
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000及び電子地形図20万を複製したものである。(承認番号 令元情複、第204号)」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	宮城県告示第243号
告示年月日	令和2年3月27日


調査年度 平成30年度

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 II-自-0958 箇所名 芦沢の2 所在地 宮城郡松島町北小泉字芦沢

危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)	
著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	
土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域	

凡例 ■ 上端 ━━ 横断測線
△ 下端



基盤図と現地の地形状況に差異がある。
イメージセンターを追記。

