


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)


表紙 概況、位置図

告示番号	宮城県告示第613号
告示年月日	平成21年6月30日

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	I-自-1151(1311001151)
箇所名	竹林
所在地	柴田郡村田町沼辺字竹林
調査機関	宮城県大河原土木事務所



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

※この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図20000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平20業複、第671号)

宮城県


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	宮城県告示第613号
告示年月日	平成21年6月30日

調査年度	平成19年度
------	--------

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置	箇所番号	I-自-1151(1311001151)	箇所名	竹林	所在地	柴田郡村田町沼辺字竹林
---------	------	----------------------	-----	----	-----	-------------



危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)		
著しい危害のおそれのある土地(土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	

凡例		上端		横断測線
		下端		

