



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	宮城県告示第189号
告示年月日	平成28年3月4日

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	I-人-0469(1312000469)
箇所名	来光
所在地	名取市高館川上字五反田, 字来光
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図20000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平24情複、第662号)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	宮城県告示第189号
告示年月日	平成28年3月4日

調査年度	平成23年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-人-0469(1312000469)	箇所名	来光	所在地	名取市高館川上字五反田, 字来光
---------	------	----------------------	-----	----	-----	------------------



危険のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)		
著しい危険のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	

凡例		上端		横断測線
		下端		

