

東日本大震災被害の記録:写真(仙台第一高等学校)



校舎  
外壁タイル剥離



幅木目地クラック



自転車置き場  
渡り廊下ジョイント部剥離



同窓会館内壁クラック