


東日本大震災被害の記録:写真(石巻高等学校)

講堂(体育館)暖房吹き出し口落下

北側吹き出し口



残って落下しそうな状態となっている危険部分



南側吹き出し口



残って落下しそうな状態となっている危険部分

