

東日本大震災被害の記録：写真（志津川高等学校）



職員宿舎跡地

ブロック塀の残骸のみ
宿舎・物置は流失・不明
ブロック塀右側に自転車置場 2 号が
存在したが同じく流失不明



防犯灯

写真右端に 2 本目支柱が傾いている
門扉付近に 1 本目があったが流失



下側より職員宿舎付近の撮影

白い建物は一般民家が漂着したもの