

東日本大震災被害の記録：写真)

柴田農林高等学校（川崎校）

①理科室棚の破損



②天井は損



③天井破損



④階段床のずれ



⑤窓ガラス・引戸の破損



⑥廊下の壁破損

