

## 東日本大震災被害の記録:写真(南郷高等学校)

駐車場(亀裂, 液状化)



体育館ガラス破損(南側)

