

東日本大震災被害の記録：写真（大河原商業高等学校）

渡り廊下及びE X P. J 破損



職員玄関前 亀裂及び沈下

