


東日本大震災被害の記録:写真(聴覚支援学校)

(1) 寄宿舍ボイラー給湯用湯管漏水修理



(修理後)



(2) 寄宿舍女子トイレ排水管遮断(目詰)



(3) 産業工芸科集塵機ネット破損(修理後)



(4) 給食室ガラス・技師室ガラス破損



技師室



給食室

