


東日本大震災被害の記録：写真（拓桃支援学校）

前



3階東側エレベーター前 たれ壁

後



2階東側エレベーター前 たれ壁



4階東側エレベーター前 たれ壁




前



後



3階理科室



温室①



温室②