


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |            |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    |
| 箇所番号    | N211K0003  |
| 箇所名     | 朝日一丁目      |
| 所在地     | 岩沼市朝日一丁目   |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |       |     |          |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N211K0003 | 箇所名 | 朝日一丁目 | 所在地 | 岩沼市朝日一丁目 |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|----------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |              |
|---------|--------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊      |
| 箇所番号    | N211K0005    |
| 箇所名     | 土ヶ崎四丁目       |
| 所在地     | 岩沼市土ヶ崎四丁目、朝日 |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所   |



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |        |     |              |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|--------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N211K0005 | 箇所名 | 土ヶ崎四丁目 | 所在地 | 岩沼市土ヶ崎四丁目、朝日 |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|--------------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |      |           |     |        |     |              |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|--------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N211K0005 | 箇所名 | 土ヶ崎四丁目 | 所在地 | 岩沼市土ヶ崎四丁目、朝日 |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|--------------|

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊              |
| 箇所番号    | N211K0007            |
| 箇所名     | 荒井                   |
| 所在地     | 岩沼市三色吉字荒井、北ノ崎、竹の里一丁目 |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所           |



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |      |           |     |    |     |                      |      |       |
|---------|------|-----------|-----|----|-----|----------------------|------|-------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N211K0007 | 箇所名 | 荒井 | 所在地 | 岩沼市三色吉字荒井、北ノ崎、竹の里一丁目 | 調査年度 | 令和6年度 |
|---------|------|-----------|-----|----|-----|----------------------|------|-------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |      |           |     |    |     |                      |
|---------|------|-----------|-----|----|-----|----------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N211K0007 | 箇所名 | 荒井 | 所在地 | 岩沼市三色吉字荒井、北ノ崎、竹の里一丁目 |
|---------|------|-----------|-----|----|-----|----------------------|

[illegible]


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |            |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    |
| 箇所番号    | N211K0010  |
| 箇所名     | 畑松崎1       |
| 所在地     | 岩沼市北長谷字畑松崎 |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

調査年度 令和6年度

急傾斜地の位置 箇所番号 N211K0010 箇所名 畑松崎1 所在地 岩沼市北長谷字畑松崎



### 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |      |           |     |      |     |            |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N211K0010 | 箇所名 | 畑松崎1 | 所在地 | 岩沼市北長谷字畑松崎 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|------------|

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊         |
| 箇所番号    | N211K0012       |
| 箇所名     | 平等四丁目           |
| 所在地     | 岩沼市平等四丁目・三色吉字平等 |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所      |



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

調査年度 令和6年度



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |


|         |      |           |     |       |     |                 |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|-----------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N211K0012 | 箇所名 | 平等四丁目 | 所在地 | 岩沼市平等四丁目・三色吉字平等 |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|-----------------|

[illegible]


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |                |
|---------|----------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊        |
| 箇所番号    | N211K0013      |
| 箇所名     | 畑松崎2           |
| 所在地     | 岩沼市北長谷字畑松崎、畑向山 |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所     |



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

調査年度 令和6年度

|         |      |           |     |      |     |                |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N211K0013 | 箇所名 | 畑松崎2 | 所在地 | 岩沼市北長谷字畑松崎、畑向山 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |


|         |      |           |     |      |     |                |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N211K0013 | 箇所名 | 畑松崎2 | 所在地 | 岩沼市北長谷字畑松崎、畑向山 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------------|

[illegible]


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |                |
|---------|----------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊        |
| 箇所番号    | N211K0014      |
| 箇所名     | 畑向山の4          |
| 所在地     | 岩沼市北長谷字畑向山、畑松崎 |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所     |



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |       |     |                |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|----------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N211K0014 | 箇所名 | 畑向山の4 | 所在地 | 岩沼市北長谷字畑向山、畑松崎 |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|----------------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |      |           |     |       |     |                |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|----------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N211K0014 | 箇所名 | 畑向山の4 | 所在地 | 岩沼市北長谷字畑向山、畑松崎 |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|----------------|

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |               |
|---------|---------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊       |
| 箇所番号    | N211K0016     |
| 箇所名     | 山畑北下          |
| 所在地     | 岩沼市小川字山畑北下、南畑 |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所    |



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |      |     |               |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|---------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N211K0016 | 箇所名 | 山畑北下 | 所在地 | 岩沼市小川字山畑北下、南畑 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|---------------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |            |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    |
| 箇所番号    | N211K0017  |
| 箇所名     | 畑向山の5      |
| 所在地     | 岩沼市北長谷字畑向山 |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |       |     |            |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N211K0017 | 箇所名 | 畑向山の5 | 所在地 | 岩沼市北長谷字畑向山 |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|------------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |      |           |     |       |     |            |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N211K0017 | 箇所名 | 畑向山の5 | 所在地 | 岩沼市北長谷字畑向山 |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|------------|

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |            |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    |
| 箇所番号    | N211K0018  |
| 箇所名     | 諏訪         |
| 所在地     | 岩沼市南長谷字諏訪  |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |    |     |           |
|---------|------|-----------|-----|----|-----|-----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N211K0018 | 箇所名 | 諏訪 | 所在地 | 岩沼市南長谷字諏訪 |
|---------|------|-----------|-----|----|-----|-----------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |            |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    |
| 箇所番号    | N211K0020  |
| 箇所名     | 懐の3        |
| 所在地     | 岩沼市三色吉字懐、竹 |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |     |     |            |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N211K0020 | 箇所名 | 懐の3 | 所在地 | 岩沼市三色吉字懐、竹 |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|------------|



### 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |      |           |     |     |     |            |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N211K0020 | 箇所名 | 懐の3 | 所在地 | 岩沼市三色吉字懐、竹 |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|------------|

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |            |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    |
| 箇所番号    | N211K0021  |
| 箇所名     | 上河原2       |
| 所在地     | 岩沼市小川字上河原  |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |      |     |           |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|-----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N211K0021 | 箇所名 | 上河原2 | 所在地 | 岩沼市小川字上河原 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|-----------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

[illegible]