


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N211K0022
箇所名	平等二丁目
所在地	岩沼市平等二丁目・三色吉字竹倉部
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度 令和6年度

急傾斜地の位置 箇所番号 N211K0022 箇所名 平等二丁目 所在地 岩沼市平等二丁目・三色吉字竹倉部



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N211K0023
箇所名	柳1
所在地	岩沼市南長谷字柳
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N211K0023	箇所名	柳1	所在地	岩沼市南長谷字柳
---------	------	-----------	-----	----	-----	----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N211K0025
箇所名	柳2
所在地	岩沼市南長谷字柳
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N211K0025	箇所名	柳2	所在地	岩沼市南長谷字柳
---------	------	-----------	-----	----	-----	----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N211K0025	箇所名	柳2	所在地	岩沼市南長谷字柳
---------	------	-----------	-----	----	-----	----------

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N211K0030
箇所名	畑向山の6
所在地	岩沼市北長谷字畑向山
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N211K0030	箇所名	畑向山の6	所在地	岩沼市北長谷字畑向山	調査年度	令和6年度
---------	------	-----------	-----	-------	-----	------------	------	-------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N211K0030	箇所名	畑向山の6	所在地	岩沼市北長谷字畑向山
---------	------	-----------	-----	-------	-----	------------

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N211K0045
箇所名	竹倉部
所在地	岩沼市三色吉字竹倉部
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N211K0045	箇所名	竹倉部	所在地	岩沼市三色吉字竹倉部	調査年度	令和6年度
---------	------	-----------	-----	-----	-----	------------	------	-------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N211K0047
箇所名	上河原3
所在地	岩沼市小川字上河原
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N211K0047	箇所名	上河原3	所在地	岩沼市小川字上河原
---------	------	-----------	-----	------	-----	-----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N211K0051
箇所名	泉
所在地	岩沼市南長谷字泉
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N211K0051	箇所名	泉	所在地	岩沼市南長谷字泉
---------	------	-----------	-----	---	-----	----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N211K0051	箇所名	泉	所在地	岩沼市南長谷字泉
---------	------	-----------	-----	---	-----	----------

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N211K0052
箇所名	袖林
所在地	岩沼市北長谷字袖林、畑向山南
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N211K0052	箇所名	袖林	所在地	岩沼市北長谷字袖林、畑向山南
---------	------	-----------	-----	----	-----	----------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N211K0056
箇所名	四本木
所在地	岩沼市三色吉字四本木、水神
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N211K0056	箇所名	四本木	所在地	岩沼市三色吉字四本木、水神
---------	------	-----------	-----	-----	-----	---------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N211K0058
箇所名	上河原4
所在地	岩沼市小川字上河原
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N211K0058	箇所名	上河原4	所在地	岩沼市小川字上河原
---------	------	-----------	-----	------	-----	-----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N211K0058	箇所名	上河原4	所在地	岩沼市小川字上河原
---------	------	-----------	-----	------	-----	-----------

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N211K0101
箇所名	窪沢の3
所在地	岩沼市志賀字窪沢
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N211K0101	箇所名	窪沢の3	所在地	岩沼市志賀字窪沢
---------	------	-----------	-----	------	-----	----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N211K0104
箇所名	下原の4
所在地	岩沼市志賀字下原、淀ヶ森
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度 令和6年度

急傾斜地の位置	箇所番号	N211K0104	箇所名	下原の4	所在地	岩沼市志賀字下原、淀ヶ森
---------	------	-----------	-----	------	-----	--------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

[illegible]