

## 센다이 시오가마 항의 해수 중 방사능

【 2020년 】

날짜	(1) 센다이 항구 (다카사고CT)		(2) 시오가마 항구 (데이잔1호부두)		(3) 이시노마키 항구 (나카지마부두)	
	방사성 요오드	방사성 세슘	방사성 요오드	방사성 세슘	방사성 요오드	방사성 세슘
1월 9일	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출
1월 22일	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출
2월 5일	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출
8월 3일	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출
8월 11일	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출
8월 24일	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출
9월 4일	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출
9월 17일	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출
10월 2일	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출
10월 19일	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출
10월 28일	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출
11월 12일	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출
11월 25일	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출
12월 10일	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출
12월 22일	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출	미검출
3월에서 7월은 측정기기의 불량으로 측정결과 없음						