県有建築物保全点検調査結果票（準用版）

施設名称：**水産技術総合センター**　　延べ面積：**598.00** ㎡　　階建て

棟 名 称：**公開実験棟**　　竣工年月：**2015/08/27**　　**RC** 造

点 検 者：　　点 検 日：**2020/11/13**　　**5** 年経過

番号	調査項目			調査結果	写真番号
2　建築物の外部					
(2)	基　礎		基礎の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	ー
(6)～(10)	外壁	躯体	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	ー
(11)～(14)	外壁	外装仕上げ材等	タイル，モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	ー
(15)	外壁	窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	ー
3　屋上及び屋根					
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし □要注意 □要是正	ー
(2)～(4)	屋上周り（屋上面を除く）		パラペット，笠木の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし □要注意 □要是正	ー
(5)	屋上周り（屋上面を除く）		排水溝の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし □要注意 □要是正	ー
(7)	屋根（屋上面を除く）		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし □要注意 □要是正	ー
5　避難施設等					
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし □要注意 □要是正	ー
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし □要注意 □要是正	ー
(28)	排煙設備等	排煙設備	排煙設備の作動の状況	■ 支障なし □要注意 □要是正	ー
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	■ 支障なし □要注意 □要是正	ー

（特記事項）