漏水等事故発生箇所・対応状況について(令和7年2月22日18時現在)

番号	発生年月日	幹線•枝線名	発生箇所	施設概要	送水 停止 有無	復旧•対応状況	復旧時期
1	令和7年 2月22日	鹿島台枝線	大崎市鹿島台船越地内	上水管 DIPΦ400	□有■無	□調査中 ■漏水原因特定 (当事務所送水管からの漏水) □復旧作業中 □復旧完了 ■その他 (復旧作業開始は2月26日8時半を 予定しています。)	■未定 □完了見込 □完了済 □その他 ()
					□有□無	□調査中 □漏水原因特定 () □復旧作業中 □復旧完了 □その他 ()	□未定 □完了見込 □完了済 □その他 ()