

漏水等事故発生箇所・対応状況について(令和7年2月26日9時現在)

番号	発生年月日	幹線・枝線名	発生箇所	施設概要	送水 停止 有無	復旧・対応状況	復旧時期
①	令和7年 2月22日	鹿島台枝線	大崎市鹿島台船越地内	上水管 DIPΦ400	☐ 有 ☒ 無	■掘削・漏水箇所確認中 ■漏水原因特定 (当事務所送水管からの漏水) ☐ 復旧作業中 ☐ 復旧完了 ■その他 (復旧作業開始は2月26日8時半に 開始しました。)	■未定 ☐ 完了見込 ☐ 完了済 ☐ その他 ()
②					☐ 有 ☐ 無	☐ 調査中 ☐ 漏水原因特定 () ☐ 復旧作業中 ☐ 復旧完了 ☐ その他 ()	■未定 ☐ 完了見込 ☐ 完了済 ☐ その他 ()