

漏水等事故発生箇所・対応状況について(令和7年2月26日15時現在)

番号	発生年月日	幹線・枝線名	発生箇所	施設概要	送水 停止 有無	復旧・対応状況	復旧時期
①	令和7年 2月22日	鹿島台枝線	大崎市鹿島台船越地内	上水管 DIPΦ400	☐ 有 ☒ 無	☒ 漏水箇所確認 ☒ 漏水原因特定 (当事務所送水管からの漏水) ☒ 復旧作業中 ☐ 復旧完了 ☒ その他 (止水完了は2月26日19時ごろを 予定しています。)	☐ 未定 ☒ 完了見込 ☐ 完了済 ☒ その他 (仮設、土工(盛土)復旧は2 月27日完了の見込みです。)
②					☐ 有 ☐ 無	☐ 調査中 ☐ 漏水原因特定 () ☐ 復旧作業中 ☐ 復旧完了 ☐ その他 ()	☐ 未定 ☐ 完了見込 ☐ 完了済 ☐ その他 ()